DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**EL365AL**	VIN:	W0VZ45GB0MS072963
Model vozidla:	Opel Grandland X	Provedení:	1.6 Turbo Hybrid 4 EU6d, Ultimate Plug-in-Hybrid 4 (Euro 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1598
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-03-18
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	108456 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	96900	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-09-03
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Dobíjecí kabely:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne
Doklad o likvidaci pneu:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano	Driver set:	Ano
GPS:	Ne	Karta na palivo:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 224 µm; LP blatník 226 µm; LP dveře 93 µm; LZ dveře 95 µm; LZ bok 85 µm; Z víko - µm; PZ bok 96 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 93 µm; PP blatník 240 µm; Střecha 114 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, Audio-navigační systém multimédia Navi Pro(anténa střešní v design žraločí ploutev, 6 reproduktor, USB rozhraní vpředu (dvojitý), barevný displej (8,0 palců)), Bi-LED-světlomet s ovládáním adaptiv.světlometů (AFL)(světlo denní potkáv. LED), Bluetooth Audio-Streaming, brzda park. el., druh pohonu: pohon všech kol, držák nápojů, el.motor VA 81 kW / Z. náprava 83 kW (hybridní pohon), elektron. stabiliz. systém Plus (ESP), grafický informační display monochrom. (GID), hands-free Bluetooth, hybridní 221 kW (motor 1,6 Ltr. - 147 kW), imobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 2-zónový, klíčky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt prostoru ložného, lišty nástupní s označení modelu, lišty okenní ozd. ocel ušlech. / chrom, MP3 rozhraní pro mobilní telefon/Handy, ochrana nárazníku chrom, Opel Connect, opěrka ruky stř. vpředu posuvný, opěrka ruky stř. za., osvětlení zavazadl./ložného prostoru, ovládání audio na volantu, paket Osvětlení Ambiente, pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: Asist. jízdní dráhy, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (HSA, Hill Start Assist), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert), Pomocný systém řidiče: Varování před čelní kolizí, potah sedadla / čalounění: látka / kůže(sedadlo ergonomické vpředu levý/pravý, sedadlo ergonomické vpředu levý, nastavení sedadla vpředu levý (6-násob.), sedadlo vpředu vpravo s vysouvací opěra stehenní, opěra beder. sedadlo vpředu levý, el. nastav., sedadlo ergonomické vpředu vpravo, nastavení sedadla vpředu vpravo (6-násobný), opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, el. nastav.), počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), přepínač jízdního režimu, převodovka aut. - s start/stop (8-stupňů), rozvor 2675 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo za. dělený / skláp., skla boč. za. tón.(sklo atermické za. tón. (Solar-Protect)), sklo čelní s podpůrné vyhřív. stěrače, sklo čelní zvukotěsný, sloupek řízení (volant) nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, střecha černá lak., svítilny za. LED, světlomet mlhový, systém park. vpředu a za.(kamera zpětná), systém vypínání/startování Keyless Open(dveře za. výklop.-otvírání el.), síť / kapsa odkl. na opěradlo sedadla př., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., volant (Sport/kůže - 3-paprsky, dole zploštělý) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zadní sklo vyhř., zapnutí automat. pro světlo potkáv., zařízení výstražné pro pás bezpeč., strana spolujezdce, zařízení výstražné pro pás bezpeč., strana řidiče, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zjištění obsazení sedadla pro airbag strana spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., el. sklopný, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., řízeno VV Plug-in hybridní pohon
Speciální výbava: indukční nabíječka pro Smartphone (bezdrátovým nabíjením), metalický lak/lak s minerálním efektem, Nabíjecí zařízení On-Board Lader (7,4 kW), nosič střeš. podél. stříbrný, paket Sedadla kůže (sedadlo ergonomické sportovní)(opěrka ruky stř. za., vyhřív. sedadla vpředu, potah sedadla / čalounění: kůže Siena, černá, sedadlo ergonomické vpředu levý/pravý, sedadlo ergonomické vpředu levý, nastavení sedadla vpředu levý (6-násob.), sedadlo vpředu vpravo s vysouvací opěra stehenní, opěra beder. sedadlo vpředu levý, el. nastav., sedadlo ergonomické vpředu vpravo, nastavení sedadla vpředu vpravo (6-násobný), opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, el. nastav., sedadlo vpředu levý el. nastav., ventilace sedadla vpředu, volant vyhř.), paket Technologie Park & Go Premium(Pomocný systém řidiče: asistent park. včetně aut. parkování, kamerový systém 360°, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu), pedály hliník, regulátor rychl. (tempomat) s regulace odstupu vozidel a funkce stop, ráfek z leh. slitiny 7x19 (vícepaprskový design, dvoubarevný), varovný systém proti krádeži s prostor vnitř. - a kontrola sklonu, zásuvka 230V(zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Michelin	205/55R19	Letní	3
Pneu PP	Michelin	205/55R19	Letní	3
Pneu LZ	Michelin	205/55R19	Letní	3
Pneu PZ	Michelin	205/55R19	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:
2026-03-23
Datum tisku: 2026-04-17

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Spojler P nárazníku	Škrábance
2	Blatník přední levý	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Práh levý	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	Bočnice zadní levá	Škrábance
8	Zadní nárazník - levý díl	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
11	Střecha	Škrábance
12	Disk PZ kola	Škrábance
13	Dveře zadní pravé	Jamka
14	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
15	Dveře přední pravé	Škrábance
16	Ozdobná lišta PP dveří spodní	Škrábance
17	Práh pravý	Škrábance
18	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
19	Základní těleso P zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
20	Výplň LP dveří	Škrábance
21	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
22	Volant	Opotřebení
23	Výplň LZ dveří	Škrábance
24	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
25	Kryt zadního čela	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Stropnice	Škrábance
29	Výplň PZ dveří	Škrábance
30	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
31	Výplň PP dveří	Škrábance
Ostatní		
32	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
33	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Spojler P nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Bočnice zadní levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Zadní nárazník - levý díl - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Střecha - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Madlo kliky PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Základní těleso P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



22 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Výplň LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Stropnice - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 **Výplň PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 **Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 30

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 **Výplň PP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKODENÍ



32 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 33