DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR0592**	VIN:	WV2ZZZSK5PX054378
Model vozidla:	Volkswagen Caddy	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Life
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-02-07
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	173307 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ano
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 107 µm; LP blatník 105 µm; LP dveře 142 µm; LZ dveře 111 µm; LZ bok 102 µm; Z víko 107 µm; PZ bok 93 µm; PZ dveře 116 µm; PP dveře 129 µm; PP blatník 114 µm; Střecha 126 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2.ř. sedadel lavice sedadlová sklopný, svinovací a odnímatelný, 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu s Centrální airbag, airbag hlav.-jednotka vpředu a za., airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, chromovaný dekor výdech výstupu vzduchu vnitř., clony sluneč. s zrcátko, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. levý, dveře posuv. vpravo, dveře za. výklop. s prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP) asistent brzdový, ASR/ABS, EDS, MSR, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kamera př. (Multifunkční kamera sklo čelní), karoserie: 5-dv., kryt zavaz. prostoru / roleta, krytina podlah. vpředu (koberec), krytina podlah. za. (koberec), lampičky na čtení za. LED, lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu a 2 x USB nabíjení (typ C) konzola stř. za., nekuřácká-sada, nosič střeš. podél., nádoba na odpady, nárazník barva vozidla, obložení dveří plast, vložky a opěrka loketní v látka, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort, ohřívač vzduchu přídav. el., opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, přihrádka odkl., výdech výstupu vzduchu za.(držák nápojů vpředu), opěry páteře beder. vpředu(opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), pneu - oprav.sada (Tire Mobility Set), pojistka zámku dv. dětská v kabina el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Funkce brzd a pomoc při úhyb.manévru, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka Trialog, protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 6-rychl., registrace osob. vozidla, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, reproduktor (6), rozvor 2755 mm, rádiový klíč (2) sklap., rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránky odkl. v konzola střešní, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo s odblokování sedadla, servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické zeleně tón. (boční / za.), sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný, sklo čelní vrstvené sklo tón., skládací stoly v opěradlo sedadla řidiče a spolujezdce integr., skříňka odkl. s kryt schránky odkl., osvětl., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač s spínač cyklovače a snímač opt., stěrač skla za., svítilny za. standard, světlo konc. mlhové, Systém SCR (Technologie AdBlue), těsnění dveří s ochrana protiprach., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel multifunkční plus, ukazatel teploty vněj., upínací oka v prostor zavazadl./ložný, volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. matný, vybavení Life, zadní sklo vyhř., zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zasouvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. černá lak., kličky dveří vnější barva vozidla, kryt lišta dveří posuv. stříbrný(zrcátko vněj. černá lak., kryt lišta dveří posuv. stříbrný, kličky dveří vnější barva vozidla), zrcátko zpět. vni. cloněný, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(reproduktor (6), multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon), klimatizace Climatronic 2-zónový, speciální lakování bílá Candy uni, světlomet LED (světlomet natáč., světlo do špat.počasí)(světlomet LED, regulace světlometů automat., natáčecí a adaptivní světlomety / světlo do špat.počasí), Tažné zařízení(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PP	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Continental	205/60 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Continental	205/60 R 16	Zimní	5
Pneu 2	Continental	205/60 R 16	Zimní	5
Pneu 3	-	-	Zimní	0
Pneu 4	-	-	Zimní	0
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Druhá sada pneumatik - pouze 2ks.

Datum ukončení:
2026-08-27
Datum tisku: 2026-09-10

Podpis

DEKRA expert Jan Knejfl


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Zadní nárazník	Škrábance
4	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
5	Přídavný koberec LP	Opotřebení
6	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
7	Volant	Opotřebení
8	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
9	Koberec zadní	Opotřebení
10	Plastový kryt víka zav. prostoru	Deformace
Ostatní		
11	Celková plocha karoserie	Znečištěno
12	Celková plocha karoserie	Škrábance
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
14	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




3 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



7 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Koberec zadní - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Celková plocha karoserie - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11




12 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14