DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1AHM084**	VIN:	WF0XXXTA6XRY76162
Model vozidla:	Ford Tourneo Custom Bus	Provedení:	2.0 EcoBlue EU6e, 320 L1 Titanium FWD
Druh vozidla:	Užitkové	Zdvihový objem (ccm):	1996
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	4	Datum první registrace:	2025-02-12
Platnost tech. kont. do:	2029-02-00	Počet míst na sezení:	8
Stav tachometru:	69320 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	El. se záznamem
Poslední servisní kontrola (km):	37632	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-11-12
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ne
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ne	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 192 µm; LP blatník 151 µm; LP dveře 168 µm; LZ dveře 219 µm; LZ bok 113 µm; Z víko 141 µm; PZ bok 147 µm; PZ dveře 277 µm; PP dveře 196 µm; PP blatník 189 µm; Střecha 203 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag strana spolujezdce, airbag strana řidiče, bezklíčové startování, brzda park. el., druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře za. výklop. s prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP), FordPass Connect včetně eCall, karoserie/nástavba autobus, klimatizace v prostor pro náklad/spolucestujícího, kličky dveří vnější a dveře za. výklop.-rukojeť v barvě vozu, kontr. systém tlaku v pneu, kontrola trakce, krytina podlah.: koberec v prostor pro náklad/spolucestujícího, madlo A-sloupek, maximální celková hmotnost 3,20 t, motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT, nárazník v barva vozidla, okno posuv. dveřích levý, pevný, okno v dveře posuv. vpravo, pevný, osvětlení ložného prostoru LED, paket sedad. 16: sedadlo řidiče (4-nastavení čtyřmi směry) - sedadlo spolujezdce (4-nastavení čtyřmi směry) airbag boč. (potah sedadla / čalounění: látka, sedadla v řidičově kabině: sedadlo řidiče s opěra beder., opěrky loketní vpředu), paket Technologie 2(zrcátko vněj. el. sklopný, směrovka v zrcátko vněj. integr., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., Pomocný systém řidiče: Výstražné funkce - nezkušený řidič, audiosystém: rádiový příjem Digital (DAB / DAB+) s 13" multifunkční display a SYNC 4, systém park. vpředu a za., regulátor rychl. (tempomat), Inteligentní omezovač rychlosti, kamera zpětná, Pomocný systém řidiče: Pre-Collision-System, Pomocný systém řidiče: asistent rozpoz. dopr. značky, Pomocný systém řidiče: systém varov. přejíždění jízdích pruhů, Pomocný systém řidiče: Sledování únavy řidiče, volant (kůže), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu), paket Zadní sedadla 14 (3 jednotlivá sedadla 2.řada, 1 jednotlivé sedadlo a dvojitá lavice 3.řada)(dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího levý, roleta sluneč. ochr. na skla boč. kabina, dveře posuv. prostor pro náklad/spolucestujícího vpravo), pneu - oprav.sada, pneu 215/60 R17C, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel (světlomet s ztmavování automat.), Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: tísňové volání, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), převodovka 6-rychl., rozvor 3100 mm, Disky LM, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6e, sklo atermické prostor pro náklad/spolucestujícího, střed. stupeň tónování, sklo čelní vyhř., skříňka odkl. uzamykatelný, spouštěč okna el., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet natáč. v světlomet, Titanum, topení s přepínání cirkulace vzduchu, upínací oka (2), USB rozhraní, verze karoserie: střecha, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. v barva vozidla, zásuvka 12V v prostor pro náklad/spolucestujícího

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	215/60 R17	Letní	4
Pneu PP	Continental	215/60 R17	Letní	4
Pneu LZ	Continental	215/60 R17	Letní	4
Pneu PZ	Continental	215/60 R17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Dunlop	215/60 R 17	Zimní	5
Pneu 2	Dunlop	215/60 R 17	Zimní	5
Pneu 3	Dunlop	215/60 R 17	Zimní	6
Pneu 4	Dunlop	215/60 R 17	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-08-06
Datum tisku: 2026-08-12

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
2	Čelní sklo	Štěp
3	Dveře přední levé	Jamka
4	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
5	Bočnice zadní L VELKÁ	Škrábance
6	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
7	Práh pravý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
9	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
10	Volant	Opotřebení
11	Kryt zadního čela	Škrábance
12	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
14	Driver set	Chybí
15	Návod k obsluze vozidla	Chybí
16	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Bočnice zadní L VELKÁ - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




6 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Driver set - Chybí**
Umístění: Ostatní



15 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní