**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5



## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **9AT2650** | VIN: | TMBER9NW4P3085141 |
| Model vozidla: | Skoda Scala | Provedení: | 1.0 TSI EU6d, Style OPF |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 999 |
| Maximální výkon (kW): | 81 | Druh paliva: | Benzín |
| Stav paliva v nádrži: | 1/2 | Barva: | Modrá |
| Počet válců: | 3 | Převodovka: | Manuální |
| Počet převodových stupňů: | 6 | Pohon: | Přední kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2023-04-11 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-04-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 106411 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Návod k obsluze: | Ne | Zvedák a sada nářadí: | Ano |
| Povinná výbava: | Ano | Počet klíčů k vozidlu: | 2 ks |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 128 µm; LP blatník 119 µm; LP dveře 114 µm; LZ dveře 115 µm; LZ bok 113 µm; Z víko 102 µm; PZ bok 348 µm; PZ dveře 163 µm; PP dveře 202 µm; PP blatník 121 µm; Střecha 114 µm;


## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom(lišty ozd. chrom. na boční skla, skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), paket Infotainment Bolero(audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Infotainment základní(nabíjecí připojení USB (dvojitý, typ C) pro 2.ř. sedadel, Wireless SmartLink, opěrka ruky stř. vpředu), paket Světelnost a Viditelnost plus(světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Style, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zařízení park. za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
**Speciální výbava:** metalíza-lakování, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), sklo čelní vyhř., systém ochrany cestujících proaktivní(airbag kolenní strana řidiče, airbag boč. za.), vybavení interiéru: vložky ozd. tuha šedá, zařízení park. vpředu

## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Barum | 205/55 R16 | Letní | 6 |
| Pneu PP | Barum | 205/55 R16 | Letní | 6 |
| Pneu LZ | Semperit | 205/55 R16 | Letní | 8 |
| Pneu PZ | Semperit | 205/55 R16 | Letní | 8 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Kolo plnohodnotné ocelové | Hankook | 195/65 R 15 | | 8 |

Datum ukončení:
2026-09-08
Datum tisku: 2026-10-06



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **2** | Víko motoru | Jamka |
| **3** | Přední nárazník | Škrábance |
| **4** | Kryt L zpětného zrcátka | Škrábance |
| **5** | Ozdobná lišta LP dveří | Škrábance |
| **6** | Dveře přední levé | Škrábance |
| **7** | Madlo kliky LP dveří | Škrábance |
| **8** | Práh levý | Škrábance |
| **9** | Dveře zadní levé | Škrábance |
| **10** | C sloupek levý | Jamka |
| **11** | Bočnice zadní levá | Jamka |
| **12** | Zadní nárazník | Škrábance |
| **13** | Spojler Z nárazníku | Škrábance |
| **14** | Víko zavazadlového prostoru | Škrábance |
| **15** | Sklo víka zavazadlového prostoru | Škrábance |
| **16** | Označení vozidla zadní | Chybí |
| **17** | Rám dveří levý | Škrábance |
| **18** | Rám dveří pravý | Jamka |
| **19** | Bočnice zadní pravá | Škrábance |
| **20** | Práh pravý | Neodborná oprava |
| **21** | Rám PZ dveří | Deformace |
| **22** | Dveře zadní pravé | Škrábance |
| **23** | Dveře přední pravé | Škrábance |
| **24** | Madlo kliky PP dveří | Škrábance |
| **25** | Ozdobná lišta PZ dveří | Škrábance |
| **26** | Ozdobná lišta PP dveří | Škrábance |
| **27** | Blatník přední pravý | Škrábance |
| **28** | Disk PP kola | Škrábance |
| **29** | Střecha | Škrábance |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **30** | Těsnění LP dveří | Škrábance |
| **31** | Spodní kryt přístrojové desky | Škrábance |
| **32** | Potah sedáku sedadla řidiče | Opotřebení |
| **33** | Potah opěradla sedadla řidiče | Opotřebení |
| **34** | Volant | Opotřebení |
| **35** | Řadicí páka | Opotřebení |
| **36** | Ovládací páka ruční brzdy | Opotřebení |
| **37** | Sluneční clona L | Prasklina |
| **38** | Větrací mřížka střední | Prasklina |
| **39** | Plastový kryt víka zav. prostoru | Škrábance |
| **40** | Kryt zadního čela | Škrábance |
| **41** | Boční výplň zav. prostoru L | Škrábance |
| **42** | Stropnice | Škrábance |
| **43** | Výplň PZ dveří | Škrábance |
| **44** | Odkládací skříňka - víko | Škrábance |
| **Ostatní** | | |
| **45** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |
| **46** | Celková plocha karoserie | Škrábance |
| **47** | Interiér | Znečištěno |
| **48** | Návod k obsluze vozidla | Chybí |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Ozdobná lišta LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 5

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 6

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 7

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 9

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Bočnice zadní levá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 11




12 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12




Viz popis k poškození č. 12

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




13 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 13

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




14 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 14

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




15 **Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 15

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




16 **Označení vozidla zadní - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



17 **Rám dveří levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 17




Viz popis k poškození č. 17

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



18 **Rám dveří pravý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 18

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 19

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Práh pravý - Neodborná oprava**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 20

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 20




Viz popis k poškození č. 20

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Rám PZ dveří - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 21

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 21



22 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 22



23 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 23



24 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 24



25 **Ozdobná lišta PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 25



26 **Ozdobná lišta PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 27




28 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 28



29 **Střecha - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




Viz popis k poškození č. 29



30 **Těsnění LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 **Spodní kryt přístrojové desky - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 31



32 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



33 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



34 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




35 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




36 **Ovládací páka ruční brzdy - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



37 **Sluneční clona L - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 37

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




38 **Větrací mřížka střední - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 38

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



39 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 39

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



40 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 40

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



41 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 41

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



42 **Stropnice - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 42

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



43 **Výplň PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 43

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



44 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)





Viz popis k poškození č. 44

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




45 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 45

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



46 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 46

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



47 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 47

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



48 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní