DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AC6960**	VIN:	TMBJP6NJ8NZ024263
Model vozidla:	Skoda Fabia Combi	Provedení:	1.0 TSI EU6d, Ambition OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	70	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	5	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-03-24
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	97072 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 141 µm; LP blatník 116 µm; LP dveře 112 µm; LZ dveře 116 µm; LZ bok 123 µm; Z víko 104 µm; PZ bok 119 µm; PZ dveře 122 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 108 µm; Střecha 137 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, anténa střešní, asistent brzdový, audiosystém Blues (MP3 kompatibilní SD karty-rozhraní)(audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř.), clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), houkačka dvoutón., imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 70 kW TSI, mřížka chladiče s okraj chrom., nosič střeš. podél., omezovač rychlosti, opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Chrom, paket Funkce, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 5-rychl., příprava rádia, 4 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, schránka odkl./přiruční pod sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý výškově nastav., servořízení, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač skla za., světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedačka, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, ukazatel teploty vněj., volant (kůže - 2-paprsky), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: hands-free telefon s Bluetooth, klimatizace autom.(kabinový filtr: filtr s aktivním uhlím (filtr zápachu)), Maxi-DOT Display, regulátor rychl. (tempomat), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožky podlah. textilní, ráfek z leh. slitiny 6x15 (Cygnus), sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování bílá Candy uni, spouštěč okna el. za., trysky ostřikovače skla vyhř., zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Barum	185/60 R15	Letní	6
Pneu PP	Barum	185/60 R15	Letní	6
Pneu LZ	Barum	185/60 R15	Letní	6
Pneu PZ	Barum	185/60 R15	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	185/60 R15		8

Datum ukončení:
2026-09-29
Datum tisku: 2026-10-13

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Pneumatika kola 4ks	Chybí
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Víko motoru	Jamka
4	Přední nárazník	Škrábance
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Práh pravý	Deformace
8	Disk PP kola	Škrábance
9	Kryt zadního stěrače	Nekompletní
10	Blatník přední levý	Deformace
11	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
12	B sloupek levý - spodní část	Škrábance
13	Ruční brzda	Opotřebení
14	Řadicí páka	Opotřebení
15	Přístrojová deska spodní část	Nadstandardní prvek
16	Stropnice	Opotřebení
17	Kryt zadního čela	Škrábance
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
19	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
Ostatní		
21	Celková plocha karoserie	Škrábance
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Pneumatika kola 4ks - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



2 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



5 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Práh pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Kryt zadního stěrače - Nekompletní**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Blatník přední levý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **B sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Ruční brzda - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přístrojová deska spodní část - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Stropnice - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



Viz popis k poškození č. 23