DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AY6393**	VIN:	WVWZZZ3HZPK006870
Model vozidla:	Volkswagen Arteon Shooting Brake	Provedení:	2.0 TDI EU6d, R-Line
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Stříbrná
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-08-17
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	176804 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ne	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 122 µm; LP blatník 113 µm; LP dveře 118 µm; LZ dveře 127 µm; LZ bok 114 µm; Z víko 294 µm; PZ bok 129 µm; PZ dveře 122 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 116 µm; Střecha 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., airbag kolenní strana řidiče, aktivní kapota př., anténní diversita, App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, asistent brzdový, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB), automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clony sluneč. s zrcátko (osvětl.), Digital kokpit (ukazatel přístrojů digitální), druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), kabinový filtr: aktivní filtr komb., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (vkladač v ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, multimediální rozhraní USB (typ C, 45 W), nekuřácká-sada, nárazník R-Line, obložení stropu látka, černá, opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. a výdech výstupu vzduchu za., opěrky hlavy za. (3-krát), opěry páteře beder. vpředu, levý el. nastav., osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, osvětlení regist. značky LED, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist, Emergency Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: Travel Assist, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Bezpečnost, paket Chrom (1), paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel), paket Kůže Vienna, paket Výbavy: Easy Open & Close, paket Výbavy: světlo + výhled, pedály ocel ušlech., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), potah sedadla / čalounění: kůže Vienna / ArtVelours, progresivní posilovač řízení, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(nářadí a zvedák vozidla), rohožky textil, rádiový příjem digitální (DAB+), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškově nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED v 3D-Optik, světla směr. dynamické, světla nástupní v toho dveře vpředu LED, světlo konc. mlhové, systém ochrany cestujících proaktivní, systém ovládání hlasem, trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), vybavení interiéru: vložky ozd. hliník Silver Rise, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklý, vybavení R-Line, vyhřív. sedadla vpředu, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open & Close (otevřít + zavřít, ovl. senzorem), zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., úrovní snížení a osvětlení okolí, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V vzadu, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: kamera zpětná (Rear View), Matrix-LED světlomety (IQ.Light)(regulace světlometů automat. a světlomet dynamicky natáč., Pomocný systém řidiče: dynam. regul. dálk. světel (Dynamic Light Assist), natáčecí a adaptivní světlomety / světlo do špat.počasí), metalíza-lakování, osvětlení Ambiente (30 barvy), Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC)(Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist), Pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), ráfek z leh. slitiny 8x19 (Montevideo, černá, leštěný), skla boč. za. a zadní sklo tón., sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, systém vypínání/startování Keyless Access(varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru, zajištění bezpeč. schránky), Tažné zařízení otočný, volant vyhř. (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řazení, zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	245/40 R19	Letní	4
Pneu PP	Continental	245/40 R19	Letní	4
Pneu LZ	Continental	245/40 R19	Letní	4
Pneu PZ	Continental	245/40 R19	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Pirelli	245/40 R19		7

Datum ukončení:
2026-09-15
Datum tisku: 2026-09-30

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
3	Spz 3	Chybí
4	Disk LZ kola	Škrábance
5	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
6	Disk PZ kola	Škrábance
7	Práh pravý	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Celková plocha karoserie	Škrábance
12	Driver set	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



3 **Spz 3 - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



5 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



8 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Driver set - Chybí**
Umístění: Ostatní