DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AP6393**	VIN:	TMBER9NWXP3084397
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.0 TSI EU6e, Classic OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-01-25
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	100876 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 158 µm; LP blatník 163 µm; LP dveře 167 µm; LZ dveře 166 µm; LZ bok 153 µm; Z víko 156 µm; PZ bok 159 µm; PZ dveře 151 µm; PP dveře 155 µm; PP blatník 164 µm; Střecha 160 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 130 roky, 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém s barevný dotykový displej 8,25", barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, Infotainment-System s 8,2" displej, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 85 kW TSI, mřížka chladiče s okraj chrom., nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Interiér-Design Loft, paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Loft černá / šedá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6e, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), svítilny za. LED (světlo konc. a světlo brzd.), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB propojení (2) konzola stř. za., varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: lišty vnitř. černá, vybavení interiéru: Loft, vybavení interiéru: vložky ozd. Krepp Recycled, vybavení interiéru: vložky ozd. šedá Crepe, vybavení interiéru: výdech výstupu vzduchu černá, vyhřív. sedadla vpředu, Wireless SmartLink, zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zařízení park. vpředu, zařízení park. za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		8

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

Datum ukončení:
2026-10-01
Datum tisku: 2026-11-04



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Víko motoru	Jamka
3	Blatník přední levý	Škrábance
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Střecha	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	Dveře přední levé	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
10	Bočnice zadní pravá	Jamka
11	Rám dveří pravý	Škrábance
12	Dveře přední pravé	Deformace
13	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
14	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
15	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
16	Větrací mřížka středového tunelu	Závada
17	Kryt zadního čela	Škrábance
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
Ostatní		
19	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
20	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



5 **Střecha - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Rám dveří pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Madlo kliky PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



14 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



16 **Větrací mřížka středového tunelu - Závada**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní