**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **8AY7969** | VIN: | U5YPK812HML130389 |
| Model vozidla: | Kia Sportage | Provedení: | 1.6 CRDi Mild Hybrid EU6d, GT Line 4WD Start&Stop |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 1598 |
| Maximální výkon (kW): | 100 | Druh paliva: | Nafta |
| Stav paliva v nádrži: | -0- | Barva: | Černá |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Automatická |
| Počet převodových stupňů: | 7 | Pohon: | Všechna kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2021-10-26 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-10-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 138864 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Ano |
| Poslední servisní kontrola (km): | 123123 | Datum poslední prohlídky vozidla: | 2026-05-22 |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ne | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ne | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 2 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ne |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 101 µm; LP blatník 109 µm; LP dveře 103 µm; LZ dveře 108 µm; LZ bok 98 µm; Z víko 100 µm; PZ bok 102 µm; PZ dveře 99 µm; PP dveře 104 µm; PP blatník 99 µm; Střecha 98 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

### PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Goodyear | 245/45 R 19 | Letní | 4 |
| Pneu PP | Goodyear | 245/45 R 19 | Letní | 4 |
| Pneu LZ | Goodyear | 245/45 R 19 | Letní | 4 |
| Pneu PZ | Goodyear | 245/45 R 19 | Letní | 4 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | | | | |
| Opravná sada | | | | |
| **2. sada pneu** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Pneu 1 | Sailun | 245/45 R 19 | Zimní | 4 |
| Pneu 2 | Sailun | 245/45 R 19 | Zimní | 4 |
| Pneu 3 | Hankook | 245/45 R 19 | Zimní | 4 |
| Pneu 4 | Hankook | 245/45 R 19 | Zimní | 4 |
| Disky druhé sady pneumatik | Bez | | | |
| Kryty druhé sady kol | Žádný | | | |

## POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky. Déšť.

Datum ukončení:
2026-09-29
Datum tisku: 2026-10-16

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Přední nárazník | Škrábance |
| **2** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **3** | Blikač boční L zpětného zrcátka | Prasklina |
| **4** | Bočnice zadní pravá | Škrábance |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **5** | Přídavný koberec LP | Opotřebení |
| **6** | Kryt zadního čela | Škrábance |
| **7** | Plastový kryt víka zav. prostoru | Škrábance |
| **8** | Boční výplň zav. prostoru P | Škrábance |
| **9** | Boční výplň zav. prostoru L | Škrábance |
| **10** | C sloupek pravý - spodní část | Škrábance |
| **11** | Výplň LZ dveří | Škrábance |
| **Ostatní** | | |
| **12** | Celková plocha karoserie | Škrábance |
| **13** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




1 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)





Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Blikač boční L zpětného zrcátka - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ





5 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



6 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



8 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **C sloupek pravý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Výplň LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 11



12 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




13 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 13