DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AM3226**	VIN:	TMBJR9NU6MC202114
Model vozidla:	Skoda Karoq	Provedení:	1.5 TSI ACT EU6d, Style OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-01-13
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	114650 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 127 µm; LP blatník 120 µm; LP dveře 132 µm; LZ dveře 188 µm; LZ bok 120 µm; Z víko 137 µm; PZ bok 123 µm; PZ dveře 129 µm; PP dveře 124 µm; PP blatník 129 µm; Střecha 126 µm;


VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnitř. chrom., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, náraznik barva vozidla, obložení stropu šedá, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box)(zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Design(lišty ozd. chrom. na boční skla, lišty nástupní (hliníkový design), nosič střeš. podél. stříbrný), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), paket Komfort Plus(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), klimatizace Climatronic 2-zónový, systém vypínání/startování Kessy), paket Kůže (malý)(volant (3-paprsky)), paket Výbavy: City Plus(systém vypínání/startování Kessy, kamera zpětná), paket Výbavy: Green tec, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), pneu - oprav.sada, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rozvor 2638 mm, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(regulace světlometů), světlomet mlhový LED, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, VV-dané země Česká republika, vybavení interiéru: vložky ozd. Style, Wireless SmartLink, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: airbag boč. za., kamerový systém 360°, klimatizace Climatronic 3-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze(Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection)), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, potah sedadla / čalounění: kůže, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), sedadlo vpředu levý el. nastav. (s Memory), sklo čelní vyhř., Sound systém Canton, systém ochrany cestujících proaktivní, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, vyhřív. sedadla vpředu + za., zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Hankook	215/55 R17	Letní	6
Pneu PP	Hankook	215/55 R17	Letní	6
Pneu LZ	Hankook	215/55 R17	Letní	6
Pneu PZ	Hankook	215/55 R17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení:
2026-09-11
Datum tisku: 2026-09-29



Podpis

DEKRA expert Petr Suk


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Blatník přední levý	Jamka
3	Práh levý	Škrábance
4	Zadní nárazník	Deformace
5	Dveře zadní pravé	Jamka
6	Blatník přední pravý	Deformace
7	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Přídavný koberec LP	Opotřebení
9	Volant	Opotřebení
10	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
11	C sloupek pravý - spodní část	Škrábance
Ostatní		
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
13	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Blatník přední levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Zadní nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **C sloupek pravý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní