DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR0593**	VIN:	WV2ZZZSK4PX054257
Model vozidla:	Volkswagen Caddy	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Life
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-02-07
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	161446 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 158 µm; LP blatník 113 µm; LP dveře 147 µm; LZ dveře 120 µm; LZ bok 116 µm; Z víko 131 µm; PZ bok 121 µm; PZ dveře 134 µm; PP dveře 144 µm; PP blatník 132 µm; Střecha 146 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2.ř. sedadel lavice sedadlová sklopný, svinovací a odnímatelný, 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu s Centrální airbag, airbag hlav.-jednotka vpředu a za., airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, chromovaný dekor výdech výstupu vzduchu vnitř., clony sluneč. s zrcátko, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. levý, dveře posuv. vpravo, dveře za. výklop. s prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP) asistent brzdový, ASR/ABS, EDS, MSR, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kamera př. (Multifunkční kamera sklo čelní), karoserie: 5-dv., kryt zavaz. prostoru / roleta, krytina podlah. vpředu (koberec), krytina podlah. za. (koberec), lampičky na čtení za. LED, lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu a 2 x USB nabíjení (typ C) konzola stř. za., nekuřácká-sada, nosič střeš. podél., nádoba na odpady, nárazník barva vozidla, obložení dveří plast, vložky a opěrka loketní v látka, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort, ohřívač vzduchu přídav. el., opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, přihrádka odkl., výdech výstupu vzduchu za.(držák nápojů vpředu), opěry páteře beder. vpředu(opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), pneu - oprav.sada (Tire Mobility Set), pojistka zámku dv. dětská v kabina el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Funkce brzd a pomoc při úhyb.manévru, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka Trialog, protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 6-rychl., registrace osob. vozidla, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, reproduktor (6), rozvor 2755 mm, rádiový klíč (2) sklap., rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránky odkl. v konzola střešní, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo s odblokování sedadla, servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické zeleně tón. (boční / za.), sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný, sklo čelní vrstvené sklo tón., skládací stoly v opěradlo sedadla řidiče a spolujezdce integr., skříňka odkl. s kryt schránky odkl., osvětl., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač s spínač cyklovače a snímač opt., stěrač skla za., svítilny za. standard, světlo konc. mlhové, Systém SCR (Technologie AdBlue), tísňové volání, těsnění dveří s ochrana protiprach., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel multifunkční plus, ukazatel teploty vněj., upínací oka v prostor zavazadl./ložný, volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. matný, vybavení Life, zadní sklo vyhř., zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zasouvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. černá lak., kličky dveří vnější barva vozidla, kryt lišta dveří posuv. stříbrný(zrcátko vněj. černá lak., kryt lišta dveří posuv. stříbrný, kličky dveří vnější barva vozidla), zrcátko zpět. vni. cloněný, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(reproduktor (6), multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon), klimatizace Climatronic 2-zónový, speciální lakování bílá Candy uni, světlomet LED (světlomet natáč., světlo do špat.počasí)(světlomet LED, regulace světlometů automat., natáčecí a adaptivní světlomety / světlo do špat.počasí), Tažné zařízení(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	205/60 R16	Letní	6
Pneu PP	Continental	205/60 R16	Letní	6
Pneu LZ	Continental	205/60 R16	Letní	6
Pneu PZ	Continental	205/60 R16	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.
Nezjištěno

Datum ukončení:
2026-08-27
Datum tisku: 2026-09-10

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Dveře přední levé	Znečištěno
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Práh levý	Škrábance
6	Dveře zadní levé	Škrábance
7	Disk LZ kola	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Dveře zadní pravé	Deformace
10	Dveře přední pravé	Znečištěno
11	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
12	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
13	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
Ostatní		
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Celková plocha karoserie	Škrábance
17	Servisní prohlídka	Chybí
18	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Dveře přední levé - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Dveře zadní pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Dveře přední pravé - Znečištěno**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Madlo kliky PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



17 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18