DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1ACK692**	VIN:	TMBJF7NU3P5113994
Model vozidla:	Skoda Karoq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-03-14
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	49038 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 133 µm; LP blatník 141 µm; LP dveře 163 µm; LZ dveře 191 µm; LZ bok 119 µm; Z víko 126 µm; PZ bok 116 µm; PZ dveře 118 µm; PP dveře 122 µm; PP blatník 117 µm; Střecha 124 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klíčky dveří vnitř. chrom., klíčky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box)(zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Design(lišty ozd. chrom. na boční skla, lišty nástupní (hliníkový design), nosič střeš. podél. stříbrný), paket Infotainment Bolero(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Komfort Plus(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), klimatizace Climatronic 2-zónový, systém vypínání/startování Kessy), paket Kůže (malý)(volant (3-paprsky)), paket Výbavy: City Plus(systém vypínání/startování Kessy, kamera zpětná), paket Výbavy: Green tec, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rozvor 2638 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla)(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(regulace světlometů), světlomet mlhový LED, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, VV-dané země Česká republika, vybavení interiéru: vložky ozd. Style, Wireless SmartLink, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: hands-free telefon s Bluetooth, kryt podběhu kola vpředu a za., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), sklo čelní vyhř., Tažné zařízení s kontrola stability

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu PP	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu LZ	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Pneu PZ	Fulda	215/55 R 17	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 2	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 3	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 4	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky. Vozidlo znečištěné.

Datum ukončení:
2026-04-15
Datum tisku: 2026-04-22

Podpis

DEKRA expert Petr Suk


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Spojler P nárazníku	Škrábance
3	Dveře přední levé	Škrábance
4	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Dveře zadní pravé	Jamka
7	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
9	Celková plocha karoserie	Škrábance
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Spojler P nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 **Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10