DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1AAI515**	VIN:	TMBJG8NX3RY052533
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Style (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-10-12
Platnost tech. kont. do:	2027-10-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	76338 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ano
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 222 µm; LP blatník 207 µm; LP dveře 218 µm; LZ dveře 200 µm; LZ bok 200 µm; Z víko 205 µm; PZ bok 196 µm; PZ dveře 203 µm; PP dveře 206 µm; PP blatník 200 µm; Střecha 192 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabilíz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu černá, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente LED, osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, paket Chrom(dodateč. montov.díl dekor chrom. (na dveře za. výklop., mřížka chladiče a skla boč.), nárazník vpředu s aplikace chrom.), paket Infotainment Columbus(Phonebox, mobilní on-line služby, Wireless SmartLink, Audio-navigační systém Columbus s 10" Touchscreen, systém vypínání/startování Kessy), paket Multimedia(audiosystém Bolero s Touchscreen, hlasová modulace pro Infotainment-System, Wireless SmartLink), podlaha kobercová dvoudílný, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, přihrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadl./ložný), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, rezervní kolo jako nouzové kolo, speciální lakování bílá Candy uni, Tažné zařízení (otoč.koule)(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	205/55 R 17	Zimní	6
Pneu PP	Fulda	205/55 R 17	Zimní	6
Pneu LZ	Fulda	205/55 R 17	Zimní	5
Pneu PZ	Fulda	205/55 R 17	Zimní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		6
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu 2	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu 3	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Pneu 4	Michelin	205/55 R 17	Letní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky. Vozidlo mokré

Datum ukončení:
2025-12-13
Datum tisku: 2026-06-03

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Škrábance
3	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
4	Práh levý	Škrábance
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	Disk PZ kola	Škrábance
7	Dveře zadní pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Volant	Opotřebení
9	Řadicí páka	Opotřebení
10	Výplň LZ dveří	Škrábance
11	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
12	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
13	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
14	Celková plocha karoserie	Škrábance
15	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



9 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Výplň LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 13



14 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní