
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AH2770**	VIN:	WF0FXXWPMHNT36436
Model vozidla:	Ford Kuga	Provedení:	2.5 Duratec Hybrid FHEV EU6d, AWD (GPF)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	2488
Maximální výkon (kW):	112	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Modrá - Metalíza
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	V	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-06-09
Platnost tech. kont. do:	2028-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	55982 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ne
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	Shell
Karta 1 - číslo:	65517778	Karta 2 - typ:	CCS
Karta 2 - číslo:	02809152		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 105 µm; LP blatník 112 µm; LP dveře 109 µm; LZ dveře 104 µm; LZ bok 92 µm; Z víko 91 µm; PZ bok 97 µm; PZ dveře 107 µm; PP dveře 103 µm; PP blatník 107 µm; Střecha 120 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: asistent světlometu s senzor den/noc, bezklíčkový systém, bezklíčové startování, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvětl.), druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, držák nápojů vpředu, Eco-indikace pro jízdu s optimál. spotřebou (EcoCoach), el.motor 92 kW (hybridní pohon), elektron. stabiliz. systém (ESP), FordPass Connect včetně eCall, hybridní 140 kW (motor 2,5 Ltr. - 112 kW), Intelligent Protection System (IPS)(airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag hlavový/ramenní vpředu a za., airbag boč. vpředu, pás bezpeč. 3-bodový za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za.), karoserie: 5-dv., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, konzola stř. s opěrka loketní, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení vpředu, lampičky na čtení vzadu, My Key (2. klíč vozidla programovatelný), nosič střeš. podél. stříbrný, obložení stropu látka, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (60:40)(opěradlo sedadla za. dělený, opěradlo sedadla za. sklap.), opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. a 12V-zásuvka, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente vpředu (LED), osvětlení nást.prostoru v zrcátko vnějš., osvětlení zavazadl. prostoru, paket Audio 9(ovládání audio na volantu, 9 reproduktor, Subwoofer, Sound systém Bang & Olufsen Play, hlasová modulace a Bluethooth rozhraní, USB propojení, Ford SYNC 3 s navigace, Audio-navigační systém Ford s AppLink, barevný displej (8 palců)), paket Zima(sklo čelní vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., volant vyhř.), pneu - oprav.sada, Pomocný systém řidiče: Active City Stop, Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Pre-Collision-System(Pomocný systém řidiče: výstražný systém), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu (Drive Mode), potah sedadla / čalounění: kůže Premium, počítač palub., prahové lišty vpředu, prosklení za. tón. (Privacy Glass), protiblok. brzd. systém (ABS), protiprokluzová regulace (ASR), předpínač pásu, převodovka aut. CVT - ECVT, přístroj sdružený digitální indikátor 12,3 palců(barevný displej pro počítač palub.), rohožky koberec, rozvor 2710 mm, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle v obložení stropu / konzola střešní integr., sedadlo vpředu levý el. nastav. (10-násobný, s Memory)(opěra beder. sedadlo vpředu levý, el. nastav., opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, el. nastav.), sedadlo vpředu vpravo nastav. (8-násobný), servořízení el., skla boč. vpředu sklo akustické, sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, směrovka v zrcátko vněj. integr., spoiler střešní barva vozidla, sportovní sedadla, spouštěč okna el. vpředu + za. s zamykání komfortní, start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet LED(světlomet mlhový LED, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel (světlomet s ztmavování automat.), zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), světlomet s prodleva vypínače, systém park. vpředu a za.(systém park. za.), uchycení Isofix pro dětská sedačka, volant (kůže 3-paprsky), víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevření, ovl. senzorem), zamykání centr. s ovládání dálk., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.
Speciální výbava: metalíza-lakování, paket Technologie(Pomocný systém řidiče: asistent park. (Active Park Assist), adaptivní regulátor rychl. s funkce Stop&Go, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za. (Door Edge Protector), kamera zpětná s Split View, kamera př. s Split View, Pomocný systém řidiče: asistent rozpoz. dopr. značky, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu, Cross Traffic Alert a Funkce ruční brzdy, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize včetně funkce Stop&Go, Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení (Evasive Steer Assistance, ESA), Pomocný systém řidiče: Asistent jízdy v pruhu), Tažné zařízení příprava(stabilizační program přívěsu (TSA))


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	225/60 R 18	Letní	4
Pneu PP	Continental	225/60 R 18	Letní	4
Pneu LZ	Continental	225/60 R 18	Letní	4
Pneu PZ	Continental	225/60 R 18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Goodyear	225/60 R 18	Zimní	5
Pneu 2	Goodyear	225/60 R 18	Zimní	5
Pneu 3	Goodyear	225/60 R 18	Zimní	7
Pneu 4	Goodyear	225/60 R 18	Zimní	7
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - vozidlo zvenku znečištěné.

Datum ukončení:
2026-08-03
Datum tisku: 2026-08-06



Podpis

DEKRA expert Petr Suk


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Štěp
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Dveře přední levé	Jamka
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Krycí fólie LZ dveří	Škrábance
6	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
7	Práh levý	Škrábance
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Lišta Z nárazníku střední	Škrábance
10	Bočnice zadní pravá	Škrábance
11	Práh pravý	Škrábance
12	Krycí fólie PZ dveří	Škrábance
13	Blatník přední pravý	Škrábance
14	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
16	Přídavný koberec LP	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Vnitřní kryt levého C-sloupku horní	Škrábance
19	Potah sedáku zadního pravého sedadla	Opotřebení
20	Potah sedáku zadního levého sedadla	Opotřebení
21	Vnitřní kryt pravého C-sloupku horní	Škrábance
22	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
23	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
24	Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní	Škrábance
25	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
26	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
27	Celková plocha karoserie	Škrábance
28	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
29	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Krycí fólie LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKODENÍ



9 **Lišta Z nárazníku střední - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Krycí fólie PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Vnitřní kryt levého C-sloupku horní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Potah sedáku zadního pravého sedadla - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Potah sedáku zadního levého sedadla - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 20



21 **Vnitřní kryt pravého C-sloupku horní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



23 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29