DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AN5056**	VIN:	TMBJH7NP8P7027749
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-12-20
Platnost tech. kont. do:	2026-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	203851 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ne
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 163 µm; LP blatník 169 µm; LP dveře 187 µm; LZ dveře 153 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 138 µm; PZ bok 169 µm; PZ dveře 281 µm; PP dveře 243 µm; PP blatník 217 µm; Střecha 128 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED, světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. šedá (kov optika), vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: klimatizace Climatronic 3-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, metalíza-lakování, osvětlení vnitř. LED, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní dojezdové kolo, ráfek z leh. slitiny 8x18 (Antares), sklo čelní vyhř., stěrač skla za., Tažné zařízení s kontrola stability, vyhřív. sedadla za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu PP	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	7
Pneu LZ	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	7
Pneu PZ	Goodyear	215/55 R 17	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Goodyear	235/45 R 18	Letní	2
Pneu 2	Goodyear	235/45 R 18	Letní	5
Pneu 3	Goodyear	235/45 R 18	Letní	5
Pneu 4	Goodyear	235/45 R 18	Letní	2
Disky druhé sady pneumatik	Hliník			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Znečištěné

Datum ukončení:
2026-04-08
Datum tisku: 2026-04-08

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Dveře přední levé	Škrábance
3	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
4	Ozdobná lišta LP dveří spodní	Škrábance
5	Disk kola ALU 2ks	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Přídavný koberec LP	Opotřebení
7	Volant	Opotřebení
8	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
9	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
10	Řadicí páka	Opotřebení
11	Kryt zadního čela	Škrábance
12	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
13	Odkládací skříňka - zámek víka	Škrábance
Ostatní		
14	Celková plocha karoserie	Škrábance
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Návod k obsluze vozidla	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Ozdobná lišta LP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Disk kola ALU 2ks - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



6 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



7 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



10 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



11 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Odkládací skříňka - zámek víka - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní