DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AP0268**	VIN:	TMBAJ8NX2PY046253
Model vozidla:	Skoda Octavia	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-01-23
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	73374 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115 µm; LP blatník 116 µm; LP dveře 118 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 126 µm; PZ bok 111 µm; PZ dveře 103 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 110 µm; Střecha 98 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabilíz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu černá, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente LED, osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, paket Chrom(dodateč. montov.díl dekor chrom. (na dveře za. výklop., mřížka chladiče a skla boč.), nárazník vpředu s aplikace chrom.), paket Infotainment Columbus(Phonebox, mobilní on-line služby, Wireless SmartLink, Audio-navigační systém Columbus s 10" Touchscreen, systém vypínání/startování Kessy), paket Multimedia(audiosystém Bolero s Touchscreen, hlasová modulace pro Infotainment-System, Wireless SmartLink), podlaha kobercová dvoudílný, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, přihrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadl./ložný), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: metalíza-lakování, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, rezervní kolo jako nouzové kolo, skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), světlomet mlhový LED s světlomet natač., vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, zařízení park. vpředu a za., zásuvka 230V(USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), USB propojení (2) konzola stř. za.), zásuvka 230V včetně USB-připojení typ C, 2 x pro 2.ř. sedadel a 1 x v zrcátko zpět. vni. (jen fukce nabíjení)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Michelin	205/55 R17	Letní	4
Pneu PP	Michelin	205/55 R17	Letní	4
Pneu LZ	Michelin	205/55 R17	Letní	4
Pneu PZ	Michelin	205/55 R17	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/55 R17	Zimní	5
Pneu 2	Fulda	205/55 R17	Zimní	5
Pneu 3	Fulda	205/55 R17	Zimní	5
Pneu 4	Fulda	205/55 R17	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-08-25
Datum tisku: 2026-09-04

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Střecha	Deformace
3	Víko motoru	Deformace
4	Blatník přední levý	Škrábance
5	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
6	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
7	Dveře přední levé	Jamka
8	Dveře zadní levé	Škrábance
9	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
10	Bočnice zadní levá	Jamka
11	Zadní nárazník	Škrábance
12	Bočnice zadní pravá	Škrábance
13	Disk PZ kola	Škrábance
14	Madlo kliky PZ dveří	Škrábance
15	Dveře zadní pravé	Škrábance
16	Dveře přední pravé	Škrábance
17	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
18	Volant	Opotřebení
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
20	Přídavný koberec LP	Opotřebení
21	Kryt zadního čela	Škrábance
22	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
23	Celková plocha karoserie	Škrábance
24	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Střecha - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Víko motoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



6 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7




8 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Bočnice zadní levá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11




Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Madlo kliky PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



19 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




21 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 22



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní