DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AU0109**	VIN:	TMBAG8NX6PY115492
Model vozidla:	Skoda Octavia	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-04-26
Platnost tech. kont. do:	2027-04-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	70625 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 135 µm; LP blatník 120 µm; LP dveře 130 µm; LZ dveře 130 µm; LZ bok 125 µm; Z víko 135 µm; PZ bok 125 µm; PZ dveře 138 µm; PP dveře 125 µm; PP blatník 140 µm; Střecha 125 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabilíz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt(prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít)), kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu černá, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente LED, osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, paket Chrom(dodateč. montov.díl dekor chrom. (na dveře za. výklop., mřížka chladiče a skla boč.), nárazník vpředu s aplikace chrom.), paket Infotainment Columbus(Phonebox, mobilní on-line služby, Wireless SmartLink, Audio-navigační systém Columbus s 10" Touchscreen, systém vypínání/startování Kessy), paket Multimedia(audiosystém Bolero s Touchscreen, hlasová modulace pro Infotainment-System, Wireless SmartLink), podlaha kobercová dvoudílný, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, přihrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadl./ložný), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vyhřív. sedadla vpředu, zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., paket Simply Clever(konzola stř., rohožka oboustraná prostor zavazadl., držák multimediál. zařízení, Držák tabletu), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, rezervní kolo jako nouzové kolo, speciální lakování bílá Candy uni, Tažné zařízení (otoč.koule)(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	5
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		9
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu 2	Fulda	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu 3	Fulda	205/60 R 16	Zimní	7
Pneu 4	Fulda	205/60 R 16	Zimní	7
Disky druhé sady pneumatik	Ocel			
Kryty druhé sady kol	4 ks			

Datum ukončení:
2026-10-19
Datum tisku: 2026-11-05

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Krycí fólie LZ dveří	Škrábance
6	Bočnice zadní levá	Škrábance
7	Zadní nárazník	Škrábance
Ostatní		
8	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
9	Celková plocha karoserie	Škrábance
10	Servisní prohlídka	Chybí
11	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Krycí fólie LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Bočnice zadní levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



9 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 11