DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AP8044**	VIN:	TMBER9NW4P3083373
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.0 TSI EU6d, Style OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	999
Maximální výkon (kW):	81	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá
Počet válců:	3	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-01-23
Platnost tech. kont. do:	2027-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	110956 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Návod k obsluze:	Ano	Zvedák a sada nářadí:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 167 µm; LP blatník 155 µm; LP dveře 221 µm; LZ dveře 173 µm; LZ bok 308 µm; Z víko 152 µm; PZ bok 162 µm; PZ dveře 151 µm; PP dveře 152 µm; PP blatník 154 µm; Střecha 161 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom(lišty ozd. chrom. na boční skla, skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), paket Infotainment Bolero(audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Infotainment základní(nabíjecí připojení USB (dvojitý, typ C) pro 2.ř. sedadel, Wireless SmartLink, opěrka ruky stř. vpředu), paket Světelnost a Viditelnost plus(světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Style, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zařízení park. za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: metalíza-lakování, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), sklo čelní vyhř., systém ochrany cestujících proaktivní(airbag kolenní strana řidiče, airbag boč. za.), vybavení interiéru: vložky ozd. tuha šedá, zařízení park. vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PP	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Pneu LZ	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Pneu PZ	Goodyear	205/55 R 16	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		8

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

Datum ukončení:
2026-10-01
Datum tisku: 2026-11-03



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
3	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
4	Dveře přední levé	Škrábance
5	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Bočnice zadní pravá	Škrábance
8	Dveře zadní pravé	Škrábance
9	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
10	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
11	Těsnění LP dveří	Opotřebení
12	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
13	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
14	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Celková plocha karoserie	Škrábance
17	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



10 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



11 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



12 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 17