
**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **8AY7548** | VIN: | U5YPH816CML138736 |
| Model vozidla: | Kia Sportage | Provedení: | 1.6 T-GDI EU6d, Black Edition 4WD |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 1591 |
| Maximální výkon (kW): | 130 | Druh paliva: | Benzín |
| Stav paliva v nádrži: | 1/4 | Barva: | Šedá |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Manuální |
| Počet převodových stupňů: | 6 | Pohon: | Všechna kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2021-11-23 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-11-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 111001 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Ano |
| Poslední servisní kontrola (km): | 89953 | Datum poslední prohlídky vozidla: | 2025-09-19 |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ne | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ne | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 2 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ne |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 102 µm; LP blatník 182 µm; LP dveře 210 µm; LZ dveře 108 µm; LZ bok 173 µm; Z víko 110 µm; PZ bok 111 µm; PZ dveře 107 µm; PP dveře 177 µm; PP blatník 118 µm; Střecha 100 µm;


## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** airbag boč., airbag hlavový vpředu a za., airbag strana řidiče/spolujezdce(airbag strana spolujezdce odpojit.), aktivní světlo brzd. (ESS), asistent brzdový, Audio-navigační systém KIA (8 palců), Bi-LED-světlomet, brzda park. el., DAB-Tuner (rádiový příjem digitální), druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. stabiliz. systém (ESP / ESC), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBD), hands-free Bluetooth, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, lapač nečistot, lišty ochr. nárazník, mobilní on-line služby UVO Connect / Kia Connect, motor 1,6 Ltr. - 130 kW TGDI KAT, mřížka chladiče klavírní lak, nosič střeš. podél., opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, pneu opr. sada, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent jízdy z kopce, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (LDWS, Lane Departure Warning systém), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert) (Driver Attention Warning, DAW), Pomocný systém řidiče: ukazatel limitu rychl., potah sedadla / čalounění: látka, prosklení za. tón. (Privacy Glass), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (TCS), převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat), rozvor 2670 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo mech. výškově nastav., sloupek řízení (volant) výškově/podélně stavitelný, Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), Sound systém JBL Premium(Subwoofer, 8 reproduktor), spouštěč okna el. vpředu + za.(spouštěč okna el. s ochrana proti skřípnutí vpředu, spouštěč okna el. s ochrana proti skřípnutí), stabilizační program přívěsu (TSA), start/stop systém (ISG), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, systém stability vozidla (Vehicle Stability Management, VSM), uchycení Isofix pro dětská sedačka, USB zásuvka rychlonabíjení konzola stř., volant (kůže), volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu, zařízení park. za., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba(zrcátko vněj. el. sklopný, směrovka v zrcátko vněj. integr.), zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
**Speciální výbava:** metalíza-lakování

## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Uniroyal | 225/60 R 17 | Letní | 3 |
| Pneu PP | Uniroyal | 225/60 R 17 | Letní | 3 |
| Pneu LZ | Uniroyal | 225/60 R 17 | Letní | 3 |
| Pneu PZ | Uniroyal | 225/60 R 17 | Letní | 3 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | | | | |
| Opravná sada | | | | |
| **2. sada pneu** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Pneu 1 | Hankook | 225/60 R 17 | Zimní | 4 |
| Pneu 2 | Hankook | 225/60 R 17 | Zimní | 4 |
| Pneu 3 | Hankook | 225/60 R 17 | Zimní | 4 |
| Pneu 4 | Hankook | 225/60 R 17 | Zimní | 4 |
| Disky druhé sady pneumatik | Bez | | | |
| Kryty druhé sady kol | Žádný | | | |

Datum ukončení:
2026-06-30
Datum tisku: 2026-07-22



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **2** | Střecha | Jamka |
| **3** | Přední nárazník | Škrábance |
| **4** | Spojler P nárazníku | Škrábance |
| **5** | Dveře přední levé | Škrábance |
| **6** | Rám LP dveří | Škrábance |
| **7** | Dveře zadní levé | Škrábance |
| **8** | Disk LZ kola | Škrábance |
| **9** | Víko zavazadlového prostoru | Deformace |
| **10** | Zadní nárazník | Škrábance |
| **11** | Lem kola PZ bočnice | Deformace |
| **12** | Dveře zadní pravé | Škrábance |
| **13** | Dveře přední pravé | Škrábance |
| **14** | Disk PP kola | Škrábance |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **15** | B sloupek levý - spodní část | Deformace |
| **16** | Kryt zadního čela | Škrábance |
| **17** | Boční výplň zav. prostoru P | Škrábance |
| **18** | Boční výplň zav. prostoru L | Škrábance |
| **Ostatní** | | |
| **19** | Celková plocha karoserie | Škrábance |
| **20** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)





Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Střecha - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 3



4 **Spojler P nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 5

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




6 **Rám LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 6

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6




Viz popis k poškození č. 6

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 7

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




8 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 8

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 8




9 **Víko zavazadlového prostoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 9




Viz popis k poškození č. 9

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 10

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Lem kola PZ bočnice - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 12

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




13 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 13

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




14 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 14

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **B sloupek levý - spodní část - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 15

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 16



17 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



19 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




20 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 20