DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AH0249**	VIN:	VF3LCYHZRLS158983
Model vozidla:	Peugeot 308 SW	Provedení:	1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d-T, Allure
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2020-07-28
Platnost tech. kont. do:	2028-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	106137 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	78920	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-07-02
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 141 µm; LP blatník 142 µm; LP dveře 97 µm; LZ dveře 98 µm; LZ bok 101 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 101 µm; PZ dveře 104 µm; PP dveře 100 µm; PP blatník 133 µm; Střecha 90 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu (dvojitý), airbag hlavový(airbag hlavový za.), airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém s 6 reproduktor, audiosystém WIP Sound (rádio)(ovládání audio na volantu, hands-free Bluetooth, USB rozhraní), brzda park. el., držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. stabiliz. systém (ESP, Bosch), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD), imobilizér s transpordér, kapsa na mapy na sedadlo př., karoserie: 5-dv., klimatizace autom., odděleně řiditelný strana řidiče/spolujezdce(kabinový filtr: filtr prachový a pylový), kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ochr. nárazník barva vozidla, motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, mřížka chladiče chrom., ochrana proti boč. nárazu, omezovač síly v bezp. pásu, opěra beder. ruční nastav., opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy vpředu nastav., opěrky hlavy za. (3-krát), otáčkoměr, paket Bezpečnost(Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruzích (Podpora řízení), Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert)), paket Hliník(nosič střeš. podél. (hliník)), paket Komfort(opěrka ruky stř. za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.)), paket Look(zrcátko vněj. barva vozidla, kličky dveří vnější lak.), paket Viditelnost(zapnutí automat. pro světlo potkáv., stěrač s senzor dešťový, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), pojistka zámku dv. dětská el., Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, potah sedadla / čalounění: látka/imitace kůže, počítač palub., prosklení tón.(zadní sklo tón., skla boč. za. a zadní sklo tmavě tón.), prosklení za. tón.(zadní sklo tón.), protiblok. brzd. systém (ABS), protiprokluzová regulace (ASR), předpínač pásu, převodovka aut. - (8-stup.), regulátor brzdné síly, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, rezervní kolo jako nouzové kolo, rám okenní s kryt chrom., s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení el., sklo čelní vrstvené sklo, skříňka odkl. osvětl., skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) nastav., směrovka v zrcátko vněj. integr., sportovní sedadla, spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení(spouštěč okna el. za., sekvenční, s ochrana proti skřípnutí), start/stop systém, stěrač skla za., svítilny za. LED, světlo prostoru pro nohy řidič, spolujezdec, uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel multifunkční s barevný dotykový displej, ukazatel zařaz. stupně, volant (kůže), WIP-Bluetooth(ovládání audio na volantu, hands-free Bluetooth, USB rozhraní), zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za.(světlomet mlhový, nárazník barva vozidla), zařízení výstražné pro pásy bezpeč., zobrazení signalizace s pozadí černá, zrcátko vněj. skláp. + el. nastav.(zrcátko vněj. s osvětlení okolí), zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř., úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: HiFi-systém / Sound systém Denon, pedály hliník, ráfek z leh. slitiny 7,5x17 (Rubis), speciální lakování perleťový efekt, systém navigač. Plus(hands-free Bluetooth, USB rozhraní), Tažné zařízení (odním.koule), vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr. / startovací systém Keyless systém(zásuvka 230V)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	225/45 R 17	Letní	6
Pneu PP	Fulda	225/45 R 17	Letní	6
Pneu LZ	Michelin	225/45 R 17	Letní	3
Pneu PZ	Michelin	225/45 R 17	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	BFGoodrich	225/45 R 17	Zimní	6
Pneu 2	BFGoodrich	225/45 R 17	Zimní	6
Pneu 3	BFGoodrich	225/45 R 17	Zimní	6
Pneu 4	BFGoodrich	225/45 R 17	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-08-17
Datum tisku: 2026-09-08

Podpis

DEKRA expert Jan Knejfl

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Dveře přední levé	Jamka
5	Dveře zadní levé	Deformace
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Bočnice zadní levá	Deformace
8	Zadní nárazník	Škrábance
9	Spojler Z nárazníku	Škrábance
10	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
11	Disk PZ kola	Škrábance
12	Bočnice zadní pravá	Škrábance
13	Práh pravý	Škrábance
14	Blatník přední pravý	Škrábance
15	Disk PP kola	Škrábance
16	Dveře přední pravé	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
17	Hluková izolace víka motoru	Prasklina
18	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
19	Volant	Opotřebení
20	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
21	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
22	Kryt zadního čela	Škrábance
23	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
24	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
25	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Škrábance
26	Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní	Škrábance
27	Výplň PZ dveří	Škrábance
Ostatní		
28	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
29	Celková plocha karoserie	Škrábance
30	Malá plocha karoserie	Polepy
31	Celková plocha karoserie	Jamky od krup
32	Servisní prohlídka	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Dveře zadní levé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Bočnice zadní levá - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Hluková izolace víka motoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



19 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Vnitřní kryt levého D-sloupku horní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Vnitřní kryt pravého D-sloupku horní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 26

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Výplň PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 27

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 28

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



29 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 **Malá plocha karoserie - Polepy**
Umístění: Ostatní




31 **Celková plocha karoserie - Jamky od krup**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 31



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 **Servisní prohlídka - Chybí**
Umístění: Ostatní