
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5








ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AX8486**	VIN:	TMBEK9NW5P3164855
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.5 TSI EU6d, Ambition OPF (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Modrá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-03-31
Platnost tech. kont. do:	2027-07-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	41538 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 213 µm; LP blatník 212 µm; LP dveře 213 µm; LZ dveře 327 µm; LZ bok 381 µm; Z víko 198 µm; PZ bok 202 µm; PZ dveře 204 µm; PP dveře 208 µm; PP blatník 206 µm; Střecha 205 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Infotainment Swing(audiosystém Swing (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), svítilny za. LED (světlo konc. a světlo brzd.), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED (světlo denní potkáv. a světlo potkáv.), světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zařiz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (2-paprsky), zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: airbag boč. za., airbag kolenní strana řidiče, metalíza-lakování, rezervní kolo jako nouzové kolo, SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), systém ochrany cestujících proaktivní, zařízení park. za.


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Bridgestone	195/60 R 16	Zimní	4
Pneu PP	Bridgestone	195/60 R 16	Zimní	4
Pneu LZ	Bridgestone	195/60 R 16	Zimní	4
Pneu PZ	Bridgestone	195/60 R 16	Zimní	4
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Nexen	205/55 R 16	Letní	3
Pneu 2	Nexen	205/55 R 16	Letní	3
Pneu 3	Nexen	205/55 R 16	Letní	3
Pneu 4	Nexen	205/55 R 16	Letní	3
Disky druhé sady pneumatik	Hliník			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo v garážích a špinavé

Datum ukončení:
2026-04-08
Datum tisku: 2026-04-17



Podpis

DEKRA expert Petr Suk


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	B sloupek levý	Jamka
3	Zpětné zrcátko pravé	Škrábance
4	Znamka STK	Nekompletní
Ostatní		
5	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
6	Celková plocha karoserie	Škrábance
7	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **B sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Zpětné zrcátko pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



4 **Znamka STK - Nekompletní**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



7 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní