
**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **9AP6683** | VIN: | YV1UZK5V7P1301841 |
| Model vozidla: | Volvo XC60 | Provedení: | B4 (Diesel) AWD EU6d, Plus Bright Mild-Hybrid |
| Druh vozidla: | Osobní - Luxusní | Zdvihový objem (ccm): | 1969 |
| Maximální výkon (kW): | 145 | Druh paliva: | Nafta |
| Stav paliva v nádrži: | 1/2 | Barva: | Šedá |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Automatická |
| Počet převodových stupňů: | 8 | Pohon: | Všechna kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2023-02-16 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-02-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 192752 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Ano |
| Poslední servisní kontrola (km): | 192720 | Datum poslední prohlídky vozidla: | 2026-07-13 |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ne | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ano | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 2 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ne |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 136 µm; LP blatník 134 µm; LP dveře 128 µm; LZ dveře 235 µm; LZ bok 253 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 211 µm; PZ dveře 213 µm; PP dveře 207 µm; PP blatník 234 µm; Střecha 136 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, aplikace na toho boční skla chrom, brzda park. el., digitální vybavení přístroji 12,3"-Display 2. generace, druh pohonu: pohon všech kol, elektron. uzávěrka diferenciálu Corner trakce Control (CTC) s Torque Vectoring, filtr pevných částic, háčky na tašky v prostor zavazadl., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) s High Performance Sound, ionizátor vzduchu (rozšířená čištění . vnitřní prostředí), karoserie: 5-dv., Keyless Drive, Keyless-Start, klimatizace autom. 2-zónový(systém monitorování kvality vzduchu (Clean Zone Interior Package CZIP)), komfortní sedadla vpředu kůže / imitace kůže, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lišty nástupní s vložka hliníková, lékárnička první pomoci / lékárnička, Mild-Hybrid 145 kW (motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel), mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), mřížka chladiče s okraj chrom., nosič střeš. podél. hliník-optika, ochrana hrany ložného prostoru (ocel ušlech.), ochrana proti boč. nárazu, opěradla sedadla za. skláp., opěrka ruky stř. vpředu s držák nápojů, opěrka ruky stř. za. s držák nápojů(držák nápojů za.), opěrky hlavy za. el. sklop., osvětlení Ambiente rozšířený, ovládání dveře za. výklop. /kryt automat., paket Asistent řidiče: Safety Assistance(Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek (Road Sign Information, RSI), omezovač rychlosti, Pomocný systém řidiče: City-Safety-System (nezávislý asistent nouzové brzdy), Pomocný systém řidiče: rozpoznání jízdního pruhu (Road Edge Detection), Pomocný systém řidiče: Connected Safety, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (LKA), Pomocný systém řidiče: Varování pro vychýlení z jízdní dráhy (Oncoming Lane Mitigation), Pomocný systém řidiče: Sledování únavy řidiče (Driver-Alert-Control, DAC), Pomocný systém řidiče: Ready to Drive Notification), paket Komfortní sedadlo(sedadlo vpředu vpravo el. nastav., sedadlo vpředu levý el. nastav. (s Memory), zrcátko vněj. s funkce paměti, funkce paměti pro sedadlo vpředu vpravo, opěrka pro nohy (u dětského sedadla) manuálně nastavitelné, sedadla vpředu, opěry páteře beder. vpředu, el. nastav. (4 cestný)), paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., vyhřív. volantu), paket-Parkovací asistent(zařízení park. vpředu a za. (za. s funkce brzd), kamera zpětná), podvozek dynamicky dimenzován, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent brzdový, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (HSA), Pomocný systém řidiče: automat. kontrola stability ESC, Pomocný systém řidiče: kontrola jízdy z kopce (HDC), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: Off-Road Mode, Pomocný systém řidiče: Run-off Road Protection, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka aut. - Geartronik (8-stupňů), příprava pro alkoholový imobilizér (Alcolock), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rozvor 2865 mm, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu nastav. sklonu, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo za. dělený, servořízení s proměnným účinkem v závislosti na rychlosti, sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), snímač indikace zamlžování čelního skla, spoiler za., spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED, systém protiskluzový ochr. (WHIPS), systém převrácení vozidla ochr., systém služeb: Google Services, systém služeb: Online Update OTA (Over The Air), uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel teploty vněj., volant s multifunkce, Volvo ON CALL, vybavení interiéru: vložky ozd. hliník kov Mesh, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za.(zařízení park. za.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko na sluneč. cloně osvětl., zrcátko vně./vni. s ztmavování automat.(zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. širokoúhlý, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
**Speciální výbava:** hands-free Bluetooth včetně Audio-Streaming, metalíza-lakování, paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Driver Assistance, regulátor rychl. (tempomat) s regulace odstupu vozidel a zahájení nouzového brzdění, Pomocný systém řidiče: Emergency Stop Assist, Pomocný systém řidiče: pilot Assist, paket Asistent řidiče: Driver Awareness, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu (Blind Spot Informations System, BLIS), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: Utlumení zadního nárazu, Pomocný systém řidiče: systém upozorňující blížící se vozidlo zezadu záď vozidla (Cross Traffic Alert, CTA)), rezervní kolo jako nouzové kolo, sklo čelní vyhř.

## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Goodyear | 235/55 R 19 | Letní | 4 |
| Pneu PP | Goodyear | 235/55 R 19 | Letní | 4 |
| Pneu LZ | Goodyear | 235/55 R 19 | Letní | 4 |
| Pneu PZ | Goodyear | 235/55 R 19 | Letní | 4 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | | | | |
| Rezervní dojezdové kolo | | | | |
| **2. sada pneu** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Pneu 1 | Dunlop | 235/55 R 19 | Zimní | 4 |
| Pneu 2 | Dunlop | 235/55 R 19 | Zimní | 4 |
| Pneu 3 | Dunlop | 235/55 R 19 | Zimní | 4 |
| Pneu 4 | Dunlop | 235/55 R 19 | Zimní | 4 |
| Disky druhé sady pneumatik | Bez | | | |
| Kryty druhé sady kol | Žádný | | | |

Datum ukončení:
2026-07-16
Datum tisku: 2026-07-29

Podpis

DEKRA expert Petr Suk


**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **2** | Disk LP kola | Škrábance |
| **3** | Blatník přední levý | Škrábance |
| **4** | Madlo kliky LP dveří | Škrábance |
| **5** | Dveře zadní levé | Škrábance |
| **6** | Disk LZ kola | Škrábance |
| **7** | Spojler víka zav. prostoru | Škrábance |
| **8** | Disk PZ kola | Škrábance |
| **9** | Práh pravý | Škrábance |
| **10** | Dveře přední pravé | Jamka |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **11** | Potah sedáku sedadla řidiče | Opotřebení |
| **12** | Výplň LZ dveří | Prasklina |
| **13** | Plastový kryt víka zav. prostoru | Škrábance |
| **14** | Kryt zadního čela | Škrábance |
| **15** | Přídavný koberec LP | Opotřebení |
| **16** | C sloupek pravý - spodní část | Jamka |
| **17** | Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní | Škrábance |
| **Ostatní** | | |
| **18** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



3 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 3



4 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 4



5 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




Viz popis k poškození č. 5




6 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 **Spojler víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



8 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 8



9 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 9



10 **Dveře přední pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Výplň LZ dveří - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 12

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




13 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 13

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 14

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




16 **C sloupek pravý - spodní část - Jamka**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 17

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




18 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 18