DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AU2071**	VIN:	VF3LCYHZJMS102731
Model vozidla:	Peugeot 308 SW	Provedení:	1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d, Active Pack
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá - metal.
Počet válců:	4	Převodovka:	6 stupňová
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-06-30
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	142447 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	109569	Datum poslední prohlídky vozidla:	2024-10-22
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 190 µm; LP blatník 180 µm; LP dveře 105 µm; LZ dveře 110 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 115 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 115 µm; PP blatník 180 µm; Střecha 95 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu (dvojitý), airbag hlavový(airbag hlavový za.), airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém RCC (rádio, MP3 kompatibilní)(ovládání audio na volantu, hands-free Bluetooth, USB rozhraní, mobilní on-line služby Mirror Screen, ukazatel multifunkční s barevný dotykový displej), audiosystém s 6 reproduktor, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. stabiliz. systém (ESP, Bosch), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD), filtr pevných částic, imobilizér s transpordér, kapsa na mapy na sedadlo př., karoserie: 5-dv., klimatizace autom., odděleně řiditelný strana řidiče/spolujezdce(kabinový filtr: filtr prachový a pylový), kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ochr. nárazník barva vozidla, madlo ruční páky brzdy kůže, motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, mřížka chladiče chrom., nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, ochrana proti boč. nárazu, omezovač síly v bezp. pásu, opěra beder. ruční nastav., opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy vpředu nastav., opěrky hlavy za. (3-krát), otáčkoměr, paket Look(zrcátko vněj. barva vozidla, kličky dveří vnější lak.), paket Viditelnost(zapnutí automat. pro světlo potkáv., stěrač s senzor dešťový, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), pneu - oprav.sada, pojistka zámku dv. dětská el., Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., prosklení tón.(zadní sklo tón., skla boč. za. a zadní sklo tmavě tón.), protiblok. brzd. systém (ABS), protiprokluzová regulace (ASR), předpínač pásu, převodovka 6-rychl., regulátor brzdné síly, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, Disky LM, rám okenní s kryt chrom., s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení el., sklo čelní vrstvené sklo, skříňka odkl. osvětl., skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) nastav., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. s ochrana proti skřípnutí, spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení(spouštěč okna el. za., sekvenční, s ochrana proti skřípnutí), start/stop systém, stěrač skla za., svítilny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel zařaz. stupně, volant (kůže), WIP-Bluetooth(ovládání audio na volantu, hands-free Bluetooth, USB rozhraní), zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., zobrazení signalizace s pozadí černá, zrcátko vněj. skláp. + el. nastav.(zrcátko vněj. s osvětlení okolí), zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř., úprava modelu (facelift) (2)
Speciální výbava: Pomocný systém řidiče: asistent park. včetně kamera zpětná(kamera zpětná s 180° náhled okolo), speciální lakování šedá Platinum metalíza, vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Michelin	205/55 R16	Letní	1,5
Pneu PP	Michelin	205/55 R16	Letní	1,5
Pneu LZ	Michelin	205/55 R16	Letní	3,5
Pneu PZ	Michelin	205/55 R16	Letní	3,5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Firestone	205/55 R16	Zimní	5
Pneu 2	Firestone	205/55 R16	Zimní	6
Pneu 3	Firestone	205/55 R16	Zimní	6,5
Pneu 4	Firestone	205/55 R16	Zimní	6,5
Disky druhé sady pneumatik	Ocel			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-10-05
Datum tisku: 2026-10-19

Podpis

DEKRA expert Petr Suk


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Jamka
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Dveře přední levé	Jamka
6	Dveře zadní levé	Jamka
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Rám dveří pravý	Jamka
9	Bočnice zadní pravá	Deformace
10	Dveře zadní pravé	Škrábance
11	Dveře přední pravé	Jamka
12	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
13	Blatník přední pravý	Škrábance
14	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
16	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
17	Volant	Opotřebení
18	Řadicí páka	Opotřebení
19	Přídavný koberec LP	Opotřebení
20	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
21	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Interiér	Znečištěno
24	Servisní záznam	Chybí
25	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Rám dveří pravý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 **Bočnice zadní pravá - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Dveře přední pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




15 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



18 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



20 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



22 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 22



23 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Servisní záznam - Chybí**
Umístění: Ostatní



25 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25