**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **9AR0470** | VIN: | TMBLE9NP7P7032924 |
| Model vozidla: | Skoda Superb Combi | Provedení: | 2.0 TSI EU6d, L&K 4x4 OPF |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 1984 |
| Maximální výkon (kW): | 206 | Druh paliva: | Benzín |
| Stav paliva v nádrži: | -0- | Barva: | Černá - metal. |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Automatická |
| Počet převodových stupňů: | 7 | Pohon: | Všechna kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2023-02-06 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-02-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 167095 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ano | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ano | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 3 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ano |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 90 µm; LP blatník 100 µm; LP dveře 95 µm; LZ dveře 110 µm; LZ bok 100 µm; Z víko 95 µm; PZ bok 95 µm; PZ dveře 105 µm; PP dveře 100 µm; PP blatník 110 µm; Střecha 85 µm;


## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 206 kW TSI, nastavení sedadla podél. sedadlo spolujezdce, z sedadlo zad. nouz. el. nastav., nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení vnitř. LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Drive plus(Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), progresivní posilovač řízení), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Klimatizace(sklo čelní vyhř., vyhřív. sedadla za.), paket Osvětlení LED(svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, lampička na čtení, clony sluneč. s zrcátko (LED-osvětlením)), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: City(kryt zavaz. prostoru / roleta, síťový program v prostor zavazadl., systém vypínání/startování Kessy, kličky dveří vnější osvětl.), paket Výbavy: Family(paket Výbavy: spánek, Opěrky hlav (spánek), airbag boč. za., Držák tabletu), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, roleta sluneč. ochr. zadní sklo a skla boč.(kryt zavaz. prostoru / roleta), rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní vrstvené sklo(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Sound systém Canton, speciální lakování modrá Energy, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: kůže L&K, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vnější barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
**Speciální výbava:** klimatizace Climatronic 3-zónový, paket Výbavy: Advance(Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), airbag boč. za., systém ochrany cestujících proaktivní, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: detekce únavy), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), rezervní kolo jako nouzové kolo, stěrač skla za., vybavení interiéru: vložky ozd. béžová, kartáčován

## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Goodyear | 235/45 R 18 | Letní | 5 |
| Pneu PP | Goodyear | 235/45 R 18 | Letní | 5 |
| Pneu LZ | Goodyear | 235/45 R 18 | Letní | 4 |
| Pneu PZ | Goodyear | 235/45 R 18 | Letní | 4 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | | | | |
| Rezervní dojezdové kolo | | | | |

Datum ukončení:
2026-07-31
Datum tisku: 2026-08-25



Podpis

DEKRA expert Petr Suk


**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **2** | Víko motoru | Škrábance |
| **3** | Přední nárazník | Škrábance |
| **4** | Disk LP kola | Škrábance |
| **5** | Kryt L zpětného zrcátka | Škrábance |
| **6** | Dveře přední levé | Škrábance |
| **7** | Disk LZ kola | Škrábance |
| **8** | C sloupek levý | Jamka |
| **9** | Zadní nárazník | Škrábance |
| **10** | Víko zavazadlového prostoru | Škrábance |
| **11** | Střecha | Deformace |
| **12** | Disk PZ kola | Škrábance |
| **13** | Dveře zadní pravé | Jamka |
| **14** | Dveře přední pravé | Škrábance |
| **15** | Disk PP kola | Škrábance |
| **16** | Pneumatiky kol 2.sady - 4ks | Chybí |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **17** | Potah sedáku sedadla řidiče | Opotřebení |
| **18** | Potah opěradla sedadla řidiče | Opotřebení |
| **19** | Volant | Opotřebení |
| **20** | Řadicí páka | Opotřebení |
| **21** | Přídavný koberec LP | Opotřebení |
| **22** | Plastový kryt víka zav. prostoru | Škrábance |
| **23** | Kryt zadního čela | Škrábance |
| **24** | Koberec přední | Opotřebení |
| **Ostatní** | | |
| **25** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |
| **26** | Interiér | Znečištěno |
| **27** | Celková plocha karoserie | Škrábance |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



6 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




Viz popis k poškození č. 6




7 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7




8 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 9

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




10 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)





Viz popis k poškození č. 10

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Střecha - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




12 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 12

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)





Viz popis k poškození č. 13

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 14

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 15

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



16 **Pneumatiky kol 2.sady - 4ks - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



17 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ





Viz popis k poškození č. 17



18 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



20 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




21 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



22 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




23 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



24 **Koberec přední - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 25

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



26 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní




27 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 27