DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AY1610**	VIN:	TMBLJ7NUXP5071072
Model vozidla:	Skoda Karoq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Sportline 4x4
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá - Metalíza
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-08-22
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	160240 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 126 µm; LP blatník 97 µm; LP dveře 99 µm; LZ dveře 100 µm; LZ bok 101 µm; Z víko 120 µm; PZ bok 94 µm; PZ dveře 103 µm; PP dveře 103 µm; PP blatník 143 µm; Střecha 110 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Bolero s Touchscreen, brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnitř. chrom., kličky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, lišty nástupní (hliníkový design), metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box)(zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), paket Komfort Plus(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), klimatizace Climatronic 2-zónový, systém vypínání/startování Kessy), paket Kůže (malý)(volant (3-paprsky)), paket Matrix Plus(Matrix-LED světlomety, osvětlení Ambiente LED), paket Osvětlení LED(osvětlení Ambiente LED, vybavení interiéru: vložky ozd. Dark Chrom Highgloss), paket Světelnost a Viditelnost(Matrix-LED světlomety, osvětlení Ambiente LED), paket Výbavy: Black(mřížka chladiče černá, zrcátko vněj. černá lak., označení modelu černá), paket Výbavy: City Plus(systém vypínání/startování Kessy, kamera zpětná), paket Výbavy: Green tec, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), pneu - oprav.sada, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Sportline, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rozvor 2630 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Sound systém Canton, Sportline, sportovní sedadla, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla)(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový LED, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant vyhř. (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řazení, VV-dané země Česká republika, vybavení interiéru: Sportline(regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, obložení stropu černá), vybavení interiéru: vložky ozd. černá, Wireless SmartLink, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: klimatizace Climatronic 3-zónový, mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nádoba na odpady, paket Výbavy: Parkování(zařízení park. vpředu a za., kamera zpětná), pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, podlaha ložného prostoru variabilní, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), progresivní posilovač řízení, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), sklo čelní vyhř., Tažné zařízení s kontrola stability, zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	225/50 R 18	Letní	5
Pneu PP	Continental	225/50 R 18	Letní	5
Pneu LZ	Continental	225/50 R 18	Letní	5
Pneu PZ	Continental	225/50 R 18	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:
2026-08-27
Datum tisku: 2026-09-07

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Zadní nárazník	Škrábance
2	Disk PZ kola	Škrábance
3	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
4	Lišta P nárazníku levá	Škrábance
5	Dveře přední levé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Přídavný koberec LP	Opotřebení
7	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
8	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
9	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
10	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
11	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Lišta P nárazníku levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



7 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní