DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR0594**	VIN:	WV2ZZZSK6PX053854
Model vozidla:	Volkswagen Caddy	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Life
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	75	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-02-07
Platnost tech. kont. do:	2027-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	138964 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ano	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 107 µm; LP blatník 134 µm; LP dveře 148 µm; LZ dveře 122 µm; LZ bok 112 µm; Z víko 118 µm; PZ bok 102 µm; PZ dveře 111 µm; PP dveře 134 µm; PP blatník 132 µm; Střecha 134 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2.ř. sedadel lavice sedadlová sklopný, svinovací a odnímatelný, 3. světlo brzd., airbag boč. vpředu s Centrální airbag, airbag hlav.-jednotka vpředu a za., airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, chromovaný dekor výdech výstupu vzduchu vnitř., clony sluneč. s zrcátko, druh pohonu: pohon př., dveře posuv. levý, dveře posuv. vpravo, dveře za. výklop. s prosklení, elektron. stabiliz. systém (ESP) asistent brzdový, ASR/ABS, EDS, MSR, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kamera př. (Multifunkční kamera sklo čelní), karoserie: 5-dv., kryt zavaz. prostoru / roleta, krytina podlah. vpředu (koberec), krytina podlah. za. (koberec), lampičky na čtení za. LED, lékárnička a trojúhelník výstraž., motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu a 2 x USB nabíjení (typ C) konzola stř. za., nekuřácká-sada, nosič střeš. podél., nádoba na odpady, nárazník barva vozidla, obložení dveří plast, vložky a opěrka loketní v látka, obložení v ložném prostoru/prostoru pro cest.: komfort, ohřívač vzduchu přídav. el., opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, přihrádka odkl., výdech výstupu vzduchu za.(držák nápojů vpředu), opěry páteře beder. vpředu(opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), pneu - oprav.sada (Tire Mobility Set), pojistka zámku dv. dětská v kabina el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Funkce brzd a pomoc při úhyb.manévru, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka Trialog, protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 6-rychl., registrace osob. vozidla, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, reproduktor (6), rozvor 2755 mm, rádiový klíč (2) sklap., rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránky odkl. v konzola střešní, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo s odblokování sedadla, servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické zeleně tón. (boční / za.), sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího vpředu vpravo, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. levý, pevný, sklo boční v prostor pro náklad/spolucestujícího za. vpravo, pevný, sklo čelní vrstvené sklo tón., skládací stoly v opěradlo sedadla řidiče a spolujezdce integr., skříňka odkl. s kryt schránky odkl., osvětl., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém, stěrač s spínač cyklovače a snímač opt., stěrač skla za., svítilny za. standard, světlo konc. mlhové, Systém SCR (Technologie AdBlue), těsnění volání, těsnění dveří s ochrana protiprach., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel multifunkční plus, ukazatel teploty vněj., upínací oka v prostor zavazadl./ložný, volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. matný, vybavení Life, zadní sklo vyhř., zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zasouvací přihrádka / přihrádka odkl. pod sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. černá lak., kličky dveří vnější barva vozidla, kryt lišta dveří posuv. stříbrný(zrcátko vněj. černá lak., kryt lišta dveří posuv. stříbrný, kličky dveří vnější barva vozidla), zrcátko zpět. vni. cloněný, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný

Speciální výbava: App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(reproduktor (6), multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon), klimatizace Climatronic 2-zónový, speciální lakování bílá Candy uni, světlomet LED (světlomet natáč., světlo do špat.počasí)(světlomet LED, regulace světlometů automat., natáčecí a adaptivní světlomety / světlo do špat.počasí), Tažné zařízení(Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu), zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Dunlop	205/60 R16	Letní	5
Pneu PP	Dunlop	205/60 R16	Letní	5
Pneu LZ	Dunlop	205/60 R16	Letní	5
Pneu PZ	Dunlop	205/60 R16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	-	-		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Goodyear	205/60 R 16	Zimní	5
Pneu 2	Goodyear	205/60 R 16	Zimní	5
Pneu 3	Goodyear	205/60 R 16	Zimní	5
Pneu 4	Goodyear	205/60 R 16	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

Datum ukončení:
2026-08-13
Datum tisku: 2026-08-19

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Dveře přední levé	Jamka
4	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
5	Práh levý	Škrábance
6	Dveře boční posuvné L	Deformace
7	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
8	Kryt hrdla nádrže	Nadstandardní prvek
9	Bočnice zadní levá	Deformace
10	Zadní nárazník	Škrábance
11	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
12	Disk PZ kola	Škrábance
13	Dveře boční posuvné P	Deformace
14	Dveře přední pravé	Jamka
15	Práh pravý	Škrábance
16	Blatník přední pravý	Škrábance
17	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
18	Výplň LP dveří	Škrábance
19	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
20	Volant	Opotřebení
21	Řadicí páka	Opotřebení
22	Spodní kryt přístrojové desky	Nadstandardní prvek
23	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Deformace
24	Výplň víka zav. prostoru	Škrábance
25	Kryt zadního čela	Škrábance
26	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
27	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
28	Přístrojová deska	Škrábance
29	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
31	Celková plocha karoserie	Škrábance
32	Registrační značka	Deformace
33	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře boční posuvné L - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Kryt hrdla nádrže - Nadstandardní prvek**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Bočnice zadní levá - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




13 **Dveře boční posuvné P - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Dveře přední pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



17 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



20 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



22 **Spodní kryt přístrojové desky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Výplň víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 **Přístrojová deska - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 30



31 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



32 **Registrační značka - Deformace**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 32



33 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 33



Viz popis k poškození č. 33