DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AV8593**	VIN:	TMBJH7NP6P7057963
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Modrá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-06-20
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	124501 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 102 µm; LP blatník 107 µm; LP dveře 102 µm; LZ dveře 107 µm; LZ bok 111 µm; Z víko 105 µm; PZ bok 109 µm; PZ dveře 105 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 105 µm; Střecha 104 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Výbavy: Green tec, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED, světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. šedá (kov optika), vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: osvětlení vnitř. LED, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní dojezdové kolo, ráfek z leh. slitiny 6,5x17 (Drakon, Anthracit), stěrač skla za., Tažné zařízení s kontrola stability

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Nokian	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu PP	Nokian	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu LZ	Nokian	215/55 R 17	Zimní	6
Pneu PZ	Nokian	215/55 R 17	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		8

Datum ukončení:
2026-06-22
Datum tisku: 2026-07-07

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	P mlhový světlomet levý	Škrábance
3	Blatník přední levý	Škrábance
4	Zadní nárazník	Škrábance
5	Znak výrobce zadní	Chybí
6	Označení modelu vozidla	Chybí
7	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
8	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
9	Volant	Opotřebení
10	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
11	Kryt zadního čela	Škrábance
12	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
13	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Opotřebení
Ostatní		
14	Celková plocha karoserie	Škrábance
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Registrační značka	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **P mlhový světlomet levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Znak výrobce zadní - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Označení modelu vozidla - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



7 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Potah sedáku sedadla spolujezdce - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 15



16 **Registrační značka - Chybí**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16