ID prohlídky: **130-21527**

DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1UK7409**	VIN:	WAUZZZF53NA023808
Model vozidla:	Audi A5 Sportback	Provedení:	40 2.0 TDI quattro EU6d, Sportback basis (M-H) (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	150	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-02-17
Platnost tech. kont. do:	2028-02-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	147422 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 196 µm; LP blatník 175 µm; LP dveře 194 µm; LZ dveře 238 µm; LZ bok 161 µm; Z víko 197 µm; PZ bok 160 µm; PZ dveře 184 µm; PP dveře 198 µm; PP blatník 236 µm; Střecha 204 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový (boční ochrana), airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Audi connect (systém tísň. volání a asist.), Audi Drive Select, brzda park. elektromech., druh pohonu: pohon všech kol, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, informační systém řidiče (FIS) s barevným displejem, karoserie: 4-dv., lišty nástupní s vložka hliníková, Mild-Hybrid 150 kW (motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI), nekuřácká-sada, nádrž paliv.: 58 Ltr., nárazník provedení: základní, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., paket Leštění, podvozek standard., Pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City (Audi pre sense City), potah sedadla / čalounění: látka Index, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou S-tronic, rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožky velur, rozhraní Multimedia MMI základní plus / MMI rádio plus, rádiový příjem digitální (DAB)(příprava rádiový příjem digitální (DAB)), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu manuálně nastavitelné, senzory světelné a dešťové, servořízení elektromech., sklo čelní sklo akustické(sklo čelní sklo atermické), sloupek řízení (volant) mech. nastavení výškové/podél., spouštěč okna el., start/stop systém, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv., Systém SCR (Technologie AdBlue), systém za. sedadla (3 místa k sezení), uchycení Isofix pro dětská sedačka, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, universální rozhraní Bluetooth, vybavení interiéru: vložky ozd. díly ozd. v . přístr. deska černá matný, vybavení interiéru: vložky ozd. Lak Diamant šedostříbrná, víko zavaz. prostoru el. ovládaný (otevřít + zavřít), zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. asfér., vpravo, zrcátko vněj. barva vozidla, zvedák vozidla, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: klimatizace komfort-autom. 3-zónový, komfortní klíč s ovl. senzorem dveře za. výklop.-odemykání(tlačítko Start-Stop), Matrix-LED světlomety(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem), Nádrž na močovinu (SCR): 24 Ltr., obložení stropu látka, černá, paket Asistence Parkování(zařízení park. vpředu a za., akustický a optický s vybraným zobrazením (APS Plus), kamera zpětná, Pomocný systém řidiče: startovací asistent (hold asistent (Audi))), paket Komfort sedadla(opěrka ruky stř. vpředu komfortní výbava, opěry páteře beder. vpředu, el. nastav., opěrky hlavy variabilní nastav.), paket Komfort zrcátko(zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a indikace obrubníku autom., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), paket Odkládacího a úložného prostoru(síť zavaz. prostoru zajišťov., síť na opěradlo sedadla př.), prosklení za. tón. (privátní prosklení), regulátor rychl. (tempomat)(omezovač rychlosti), ráfek z leh. slitiny 8,5x19 (vícepaprskové, šedá kontrastní, částečně leštěný / leštěný), speciální lakování černá Brilliant, sportovní sedadla vpředu, Tažné zařízení příprava, USB rozhraní pro cestující na za. sedadle(Audi Smartphone Interface), volant (Sport/kůže - 3-paprsky, dole zploštělý) s multifunkce plus, vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	255/55R19	Zimní	6
Pneu PP	Continental	255/55R19	Zimní	6
Pneu LZ	Continental	255/55R19	Zimní	6
Pneu PZ	Continental	255/55R19	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Nezjištěno				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Bridgestone	255/35R19	Letní	4
Pneu 2	Bridgestone	255/35R19	Letní	4
Pneu 3	Bridgestone	255/35R19	Letní	4
Pneu 4	Bridgestone	255/35R19	Letní	4
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Snížená možnost prohlídky vozidlo znečištěné

Datum ukončení:
2026-04-27
Datum tisku: 2026-05-07

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Hrana LP dveří	Škrábance
2	Čelní sklo	Štěp
3	Disk LZ kola	Škrábance
4	Zadní nárazník	Škrábance
5	Víko zavazadlového prostoru	Závada
6	Disk PP kola	Škrábance
Ostatní		
7	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Hrana LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




2 **Čelní sklo - Štěp**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Víko zavazadlového prostoru - Závada**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7