**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **9AS3449** | VIN: | TMBLN9NS0P8027305 |
| Model vozidla: | Skoda Kodiaq | Provedení: | 2.0 TDI EU6d, L&K 4x4 (EURO 6d) |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 1968 |
| Maximální výkon (kW): | 147 | Druh paliva: | Nafta |
| Stav paliva v nádrži: | 3/4 | Barva: | Bílá |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Automatická |
| Počet převodových stupňů: | 7 | Pohon: | Všechna kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2023-03-23 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-03-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 188839 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ano | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ano | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 3 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ano |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 148 µm; LP blatník 150 µm; LP dveře 193 µm; LZ dveře 175 µm; LZ bok 115 µm; Z víko 144 µm; PZ bok 109 µm; PZ dveře 156 µm; PP dveře 184 µm; PP blatník 173 µm; Střecha 119 µm;


## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** 3. světlo brzd., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém s barevný dotykový displej 10", brzda park. elektronický, CargoFlex-systém, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ozd. chrom. na boční skla, Matrix-LED světlomety, metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, nárazník vpředu s aplikace chrom., odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: park. asistent, kamerový systém 360°, kamera zpětná, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (Podpora řízení)), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), paket Osvětlení LED(osvětlení Ambiente LED, lampička na čtení), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: Laurin & Klement, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: kůže(ventilace sedadla vpředu), progresivní posilovač řízení, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rohožky podlah. textilní, rozvor 2791 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Sound systém Canton, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu + za., Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory, zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
**Speciální výbava:** airbag boč. za., Držák tabletu, klimatizace Climatronic 3-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, ochrana hnacího ústrojí spod., rohožka oboustraná prostor zavazadl., roleta sluneč. ochr. na skla boč. za., stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), zrcátko zpět. vni. s USB propojení (typ C)

## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Continental | 235/50 R19 | Zimní | 6 |
| Pneu PP | Continental | 235/50 R19 | Zimní | 6 |
| Pneu LZ | Continental | 235/50 R19 | Zimní | 7 |
| Pneu PZ | Continental | 235/50 R19 | Zimní | 6 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | | | | |
| Rezervní dojezdové kolo | | | | |

Datum ukončení:
2026-04-08
Datum tisku: 2026-04-08



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **2** | Přední nárazník | Škrábance |
| **3** | Dveře přední levé | Jamka |
| **4** | Dveře zadní levé | Jamka |
| **5** | Zadní nárazník | Škrábance |
| **6** | Ozdobná lišta PP dveří spodní | Škrábance |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **7** | Přídavný koberec LP | Opotřebení |
| **8** | Volant | Opotřebení |
| **9** | Řadicí páka | Opotřebení |
| **10** | Potah sedáku sedadla řidiče | Opotřebení |
| **11** | Potah opěradla sedadla řidiče | Opotřebení |
| **12** | Kryt zadního čela | Škrábance |
| **Ostatní** | | |
| **13** | Celková plocha karoserie | Škrábance |
| **14** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




4 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4




5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



6 **Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6




7 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 8

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




9 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




10 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 11



12 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



13 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 13




14 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 14