DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AT7499**	VIN:	TMBJJ8NX1PY110251
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Ambition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-04-25
Platnost tech. kont. do:	2027-04-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	93872 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ano
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	Ccs
Karta 1 - číslo:	03854000	Karta 2 - typ:	Shell
Karta 2 - číslo:	65179943		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 128 µm; LP blatník 121 µm; LP dveře 118 µm; LZ dveře 112 µm; LZ bok 118 µm; Z víko 121 µm; PZ bok 117 µm; PZ dveře 109 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 123 µm; Střecha 115 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Swing s Touchscreen, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení regist. značky LED, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Ambition černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítilny za. LED, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. Goldress, matný, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: rezervní kolo jako nouzové kolo, sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), speciální lakování bílá Candy uni, světlomet mlhový LED, vyhřív. sedadla vpředu, Wireless SmartLink, zamykání centr. / startovací systém Kessy-Go, zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Kumho	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PP	Kumho	205/60 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Kumho	205/60 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Kumho	205/60 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/60 R 16	Zimní	6
Pneu 2	Fulda	205/60 R 16	Zimní	6
Pneu 3	Fulda	205/60 R 16	Zimní	6
Pneu 4	Fulda	205/60 R 16	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-05-21
Datum tisku: 2026-06-04

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Víko motoru	Deformace
3	Mřížka P nárazníku střední	Deformace
4	Přední nárazník	Škrábance
5	Blatník přední levý	Škrábance
6	Dveře přední levé	Škrábance
7	Práh levý	Škrábance
8	Zadní nárazník	Deformace
9	Dveře přední pravé	Škrábance
10	Práh pravý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
11	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
12	Odkládací schránka přístrojové desky	Nadstandardní prvek
13	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
14	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
15	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
16	Kryt zadního čela	Škrábance
17	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
18	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
19	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
20	Volant	Opotřebení
21	Řadicí páka	Opotřebení
22	Těsnění víka zav. prostoru	Závada
Ostatní		
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Celková plocha karoserie	Škrábance
25	Celková plocha karoserie	Jamky od krup

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Víko motoru - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Mřížka P nárazníku střední - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Zadní nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Práh pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Odkládací schránka přístrojové desky - Nadstandardní prvek**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



21 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Těsnění víka zav. prostoru - Závada**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Celková plocha karoserie - Jamky od krup**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 25




Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25