DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AB8868**	VIN:	WVWZZZ3CZNE042089
Model vozidla:	Volkswagen Passat Variant	Provedení:	Alltrack 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stop EU6d
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-03-02
Platnost tech. kont. do:	2028-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	120417 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 154 µm; LP blatník 200 µm; LP dveře 159 µm; LZ dveře 181 µm; LZ bok 138 µm; Z víko 143 µm; PZ bok 127 µm; PZ dveře 176 µm; PP dveře 180 µm; PP blatník 174 µm; Střecha 112 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., asistent brzdový, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(anténní diversita, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Volkswagen Media Control), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el.(funkce Auto-Hold), brzda park. el. s funkce Auto-Hold, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, držák nápojů vpředu, držák nápojů vpředu s kryt, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový s filtr s aktivním uhlím, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, klíčky dveří vnější barva vozidla, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt zavaz. prostoru s el. otevření, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní on-line služby We Connect, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, obložení stropu, bílá (St. Tropez), ochrana hrany ložného prostoru (plast), ochrana proti podjetí ústrojí hnací (motor a převodovka), ochranné lišty podběh kola / práh ALLTRACK, opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav.(opěradlo sedadla vpředu levý el. nastav., sedadlo vpředu levý s vysouvací opěra stehenní), opěradla sedadla za. s dálkové otevírání sklop., opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel, chromovaný dekor přepínač spouštěče okna / nastavení zrcátka), paket Výbavy: světlo + výhled plus(zrcátko vnějš. s ztmavování automat., levý, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, stěrač s senzor dešťový, osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, lampičky na čtení vpředu a za. LED, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., clony sluneč. s zrcátko (osvětl., vysouvací)), pedály ocel ušlech., podlaha zavaz./nákl. prostoru nastav., pojistka zámku dv. dětská v kabina, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go)(omezovač rychlosti), Pomocný systém řidiče: Asistent - rozjezdu do kopce/sjezdu z kopce, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců), Pomocný systém řidiče: Travel Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)), Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, potah sedadla / čalounění: látka 7 Summits, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed, pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(nářadí a zvedák vozidla), rohožky textil, rádiový klíč (2) skláp., rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo vpředu levý s masážní funkcí, servořízení řízený elektron. (Servotronic), skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., směrovka v zrcátko vnějš. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač skla za., svítilny za. LED, světla nástupní v toho dveře LED, světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED(regulace světlometů), světlomet mlhový LED s integrovanému světlomet natač., systém ochrany cestujících proaktivní, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel multifunkční Premium (barevný displej), ukazatel teploty vnějš., volant (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řazení, vybavení ALLTRACK, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklý, vybavení interiéru: vložky ozd. Tracks, zadní sklo vyhř., zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vnějš. asfér., levý, zrcátko vnějš. chrom matný, zrcátko vnějš. konvexní, vpravo, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 12V vzadu, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)

Speciální výbava: kamera zpětná (Rear View), metalíza-lakování, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení(multimediální rozhraní 2 x USB (iPhone / iPod) s AUX-IN), osvětlení Ambiente, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), zařízení park. vpředu a za., Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist)), paket Výbavy: Easy Open & Close(kryt zavaz. prostoru s el. otevření, systém vypínání/startování Keyless Access, zajištění bezpeč. schránky, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open & Close (otevřít + zavřít, ovl. senzorem), varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru), paket Zima včetně vyhřív. sedadla za.(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za.), Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC)(Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), prosklení za. tón. (65 %), sedadlo vpředu levý ErgoActive (včetně nastavení sedadla el. 14-cestný, Memory, masážní funkce)(paket Zrcátko, zrcátko vnějš. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vnějš. s osvětlení okolí, zrcátko vnějš. s ztmavování automat., levý, zrcátko vnějš. s funkcí aut. spouštění, vpravo, sedadlo vpředu levý s masážní funkcí), sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, Tažné zařízení otočný, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít)(kryt zavaz. prostoru s el. otevření)


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	225/55 R 17	Letní	8
Pneu PP	Continental	225/55 R 17	Letní	8
Pneu LZ	Continental	225/55 R 17	Letní	8
Pneu PZ	Continental	225/55 R 17	Letní	8
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné hliníkové	Continental	225/55 R 17		8

POZNÁMKA

Znečištěné

Datum ukončení:
2026-05-27
Datum tisku: 2026-06-09



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Lišta P nárazníku pravá	Škrábance
3	Lem kola PP blatníku	Škrábance
4	Lem kola LP blatníku	Deformace
5	Disk LP kola	Škrábance
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Lišta Z nárazníku pravá	Škrábance
8	Lem kola PZ bočnice	Škrábance
9	Disk PZ kola	Škrábance
10	Dveře zadní pravé	Deformace
11	Ozdobná lišta PZ dveří spodní	Škrábance
12	Dveře přední pravé	Deformace
13	Ozdobná lišta PP dveří spodní	Škrábance
14	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
15	Přídavný koberec LP	Opotřebení
16	Volant	Opotřebení
17	Řadicí páka	Opotřebení
Ostatní		
18	Celková plocha karoserie	Škrábance
19	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKODENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



2 **Lišta P nárazníku pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Lem kola PP blatníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Lem kola LP blatníku - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Lišta Z nárazníku pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Lem kola PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Dveře zadní pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Ozdobná lišta PZ dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11




12 **Dveře přední pravé - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Ozdobná lišta PP dveří spodní - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



18 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19