DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AT4843**	VIN:	TMBLE7NS0P8041435
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Provedení:	2.0 TSI EU6d, Style 4x4 OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1984
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Bílá - M
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-04-05
Platnost tech. kont. do:	2027-04-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	99225 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ne
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ne	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 105 µm; LP blatník 105 µm; LP dveře 110 µm; LZ dveře 110 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 105 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 95 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 110 µm; Střecha 100 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), audiosystém s barevný dotykový displej 10", brzda park. elektronický, CargoFlex-systém, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, nárazník vpředu s aplikace chrom., odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka / kůže Duo, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rozvor 2791 mm, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, Style, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS), světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory, zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: Audio-navigační systém Columbus, kontr. systém tlaku v pneu, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožka oboustraná prostor zavazadl., ráfek z leh. slitiny 7x18 (Trinity), sklo čelní vyhř.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	235/55 R 18	Letní	2
Pneu PP	Continental	235/55 R 18	Letní	2
Pneu LZ	Continental	235/55 R 18	Letní	3
Pneu PZ	Continental	235/55 R 18	Letní	3
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	215/65 R 17		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Dunlop	235/55 R 18	Zimní	6,5
Pneu 2	Dunlop	235/55 R 18	Zimní	6,5
Pneu 3	Dunlop	235/55 R 18	Zimní	7
Pneu 4	Dunlop	235/55 R 18	Zimní	7
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-06-03
Datum tisku: 2026-06-09

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Dveře přední levé	Jamka
3	Dveře zadní levé	Jamka
4	Rám dveří levý	Jamka
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	Lišta Z nárazníku	Škrábance
7	Dveře zadní pravé	Jamka
8	Disk PZ kola	Škrábance
9	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
10	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
11	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
12	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
13	Volant	Opotřebení
14	Řadicí páka	Opotřebení
15	Přídavný koberec LP	Opotřebení
16	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
17	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
18	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
19	Interiér	Znečištěno
20	Návod k obsluze vozidla	Chybí
21	Celková plocha karoserie	Škrábance
22	Driver set	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Rám dveří levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Lišta Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



11 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 11



12 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



15 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



18 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18



19 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



20 **Návod k obsluze vozidla - Chybí**
Umístění: Ostatní



21 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 21



22 **Driver set - Chybí**
Umístění: Ostatní