DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967


ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AZ4253**	VIN:	TMBEK6NWXN3048689
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.5 TSI EU6d, Ambition OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-12-16
Platnost tech. kont. do:	2027-12-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	116019 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 147 µm; LP blatník 153 µm; LP dveře 132 µm; LZ dveře 138 µm; LZ bok 140 µm; Z víko 121 µm; PZ bok 145 µm; PZ dveře 149 µm; PP dveře 138 µm; PP blatník 140 µm; Střecha 140 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Infotainment Swing(audiosystém Swing (rádio/CD přehrávač MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Ambition šedá, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu, start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED (světlo denní potkáv. a světlo potkáv.), světlomet mlhový, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (2-paprsky), zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: osvětlení Ambiente LED v bílá, rezervní kolo jako nouzové kolo, ráfek z leh. slitiny 6x16 (Orion), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), speciální lakování bílá Candy uni, svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, vybavení interiéru: vložky ozd. stříbrná, zařízení park. za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Sava	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PP	Sava	205/55 R 16	Letní	5
Pneu LZ	Sava	205/55 R 16	Letní	5
Pneu PZ	Sava	205/55 R 16	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Hankook	195/65 R 15		6
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Sava	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 2	Sava	205/55 R 16	Zimní	5
Pneu 3	Sava	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu 4	Sava	205/55 R 16	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky. Déšť.

Datum ukončení:
2026-09-28
Datum tisku: 2026-10-22

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
4	Práh levý	Škrábance
5	Dveře zadní pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
6	Přídavný koberec LP	Opotřebení
7	Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní	Škrábance
8	Volant	Škrábance
9	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
10	Kryt zadního čela	Škrábance
11	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
12	Kapsa opěradla sedadla spolujezdce	Deformace
13	Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
14	Celková plocha karoserie	Škrábance
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



7 **Vnitřní kryt levého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Volant - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Kapsa opěradla sedadla spolujezdce - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




14 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16