DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**EL416BN**	VIN:	TMBAW9NP3P7057534
Model vozidla:	Skoda Superb	Provedení:	1.4 TSI Hybrid EU6d, L&K iV
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1395
Maximální výkon (kW):	115	Druh paliva:	Hybridní vozidlo
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Modrá - metal.
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-07-18
Platnost tech. kont. do:	2027-07-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	84447 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Dobíjecí kabely:	Ano
Povinná výbava:	Ano	Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne
Doklad o likvidaci pneu:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	3 ks
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano	Driver set:	Ano
GPS:	Ne	Karta na palivo:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 155 µm; LP blatník 160 µm; LP dveře 150 µm; LZ dveře 160 µm; LZ bok 160 µm; Z víko 140 µm; PZ bok 165 µm; PZ dveře 145 µm; PP dveře 140 µm; PP blatník 165 µm; Střecha 160 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), hands-free telefon s Bluetooth, hybridní 160 kW (motor 1,4 Ltr. - 115 kW), imobilizér, karoserie: 5-dv., Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, nastavení sedadla podél. sedadlo spolujezdce, z sedadlo zad. nouz. el. nastav., nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení vnitř. LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Osvětlení LED(svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, lampička na čtení, clony sluneč. s zrcátko (LED-osvětlením)), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: Green tec, pneu - oprav.sada, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC)(Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 6-rychl. - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, roleta sluneč. ochr. zadní sklo a skla boč.(kryt zavaz. prostoru / roleta), rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní vrstvené sklo(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), sklo čelní vyhř., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Sound systém Canton, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), stěrač s senzor dešťový, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tříšťové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce, vybavení interiéru: kůže L&K, vybavení interiéru: vložky ozd. černá Piano, černá, vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., zamykání centr., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: kamerový systém 360°, klimatizace Climatronic 3-zónový, metalíza-lakování, Pomocný systém řidiče: Přívěs-asistent při couvání (Trailer Assist), progresivní posilovač řízení, systém ochrany cestujících proaktivní(airbag boč. za.), Tažné zařízení s kontrola stability, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná
Ostatní příslušenství: + třetí RZ

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Nexen	235/45 R 18	Letní	6
Pneu PP	Nexen	235/45 R 18	Letní	6
Pneu LZ	Continental	235/45 R 18	Letní	4
Pneu PZ	Continental	235/45 R 18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				

Datum ukončení:
2026-07-16
Datum tisku: 2026-08-18

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Světlomet pravý	Škrábance
3	Dveře přední levé	Jamka
4	Dveře zadní levé	Jamka
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
7	Disk PZ kola	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
10	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
11	Volant	Opotřebení
12	Řadicí páka	Opotřebení
13	Přídavný koberec LP	Opotřebení
14	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Interiér	Znečištěno
17	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Světlomet pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 9



10 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



11 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



12 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



17 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17