DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AY5931**	VIN:	LYVUZK9V5PB269271
Model vozidla:	Volvo XC60	Provedení:	B4 (Benzin) 2WD EU6d, Core Mild-Hybrid
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	1969
Maximální výkon (kW):	145	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Oranžová
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-08-23
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	47386 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ne	GPS:	Ano
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 136 µm; LP blatník 148 µm; LP dveře 124 µm; LZ dveře 129 µm; LZ bok 136 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 129 µm; PZ dveře 126 µm; PP dveře 119 µm; PP blatník 142 µm; Střecha 121 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, aplikace na toho boční skla chrom, brzda park. el., digitální vybavení přístroji 12,3"-Display 2. generace, druh pohonu: pohon př., elektron. uzávěrka diferenciálu Corner trakce Control (CTC) s Torque Vectoring, háčky na tašky v prostor zavazadl., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, Infotainment-System: Android (DAB+) s High Performance Sound, ionizátor vzduchu (rozšířená čištění . vnitřní prostředí), kamera zpětná, karoserie: 5-dv., Keyless Drive, Keyless-Start, klimatizace autom. 2-zónový(systém monitorování kvality vzduchu (Clean Zone Interior Package CZIP)), komfortní sedadla vpředu textil Premium, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lišty nástupní s vložka hliníková, Mild-Hybrid 145 kW (motor 2,0 Ltr. - 145 kW turbo), mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nosič střeš. podél. černá, ochrana hrany ložného prostoru (ocel ušlech.), ochrana proti boč. nárazu, opěradla sedadla za. skláp., opěrka ruky stř. vpředu s držák nápojů, opěrka ruky stř. za. s držák nápojů(držák nápojů za.), opěrky hlavy za. el. sklop., opěry páteře beder. vpředu, el. nastav., osvětlení Ambiente, ovládání dveře za. výklop. /kryt automat., podvozek dynamicky dimenzován, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (LKA), Pomocný systém řidiče: asistent brzdový, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (HSA), Pomocný systém řidiče: automat. kontrola stability ESC, Pomocný systém řidiče: City-Safety-System (nezávislý asistent nouzové brzdy), Pomocný systém řidiče: Connected Safety, Pomocný systém řidiče: kontrola jízdy z kopce (HDC), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: Off-Road Mode, Pomocný systém řidiče: Ready to Drive Notification, Pomocný systém řidiče: rozpoznání jízdního pruhu (Road Edge Detection), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek (Road Sign Information, RSI), Pomocný systém řidiče: Run-off Road Protection, Pomocný systém řidiče: Sledování únavy řidiče (Driver-Alert-Control, DAC), Pomocný systém řidiče: Varování pro vychýlení z jízdní dráhy (Oncoming Lane Mitigation), počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka aut. - Geartronik (8-stupňů), příprava pro alkoholový imobilizér (Alcolock), regulátor rychl. (tempomat)(omezovač rychlosti), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rozvor 2865 mm, rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu nastav. sklonu, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo za. dělený, servořízení s proměnným účinkem v závislosti na rychlosti, sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Smartphone rozhraní (Apple CarPlay & Android Auto), spoiler za., spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED, systém protiskluzový ochr. (WHIPS), systém převrácení vozidla ochr., systém služeb: Google Services, systém služeb: Online Update OTA (Over The Air), uchycení Isofix pro dětská sedačka, ukazatel teploty vněj., volant s multifunkce, Volvo ON CALL, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení park. vpředu a za. (za. s funkce brzd), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vně./vni. s ztmavování automat.(zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., oba, zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. širokoúhlý, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: hands-free Bluetooth včetně Audio-Streaming, metalíza-lakování, paket Pomocný systém řidiče, paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, vyhřív. sedadla za., vyhřív. volantu), rezervní kolo jako nouzové kolo

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Michelin	235/60 R18	Letní	7
Pneu PP	Michelin	235/60 R18	Letní	7
Pneu LZ	Michelin	235/60 R18	Letní	7
Pneu PZ	Michelin	235/60 R18	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky - vozidlo mokré.

Datum ukončení:
2026-08-19
Datum tisku: 2026-08-31

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Škrábance
2	Dveře zadní levé	Škrábance
3	Disk LZ kola	Škrábance
4	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
5	B sloupek levý - spodní část	Škrábance
Ostatní		
6	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
7	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



2 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **B sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní