DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AA7392**	VIN:	TMBEK6NW3N3057122
Model vozidla:	Skoda Scala	Provedení:	1.5 TSI EU6d, Style OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-01-11
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	48837 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 114 µm; LP blatník 128 µm; LP dveře 122 µm; LZ dveře 131 µm; LZ bok 119 µm; Z víko 96 µm; PZ bok 115 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 116 µm; PP blatník 128 µm; Střecha 104 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, chránič hrany dveří / profil ochr. vpředu a za., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD) (EBV), hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. sklap. 1/3-2/3, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nekuřácká-sada, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom(lišty ozd. chrom. na boční skla, skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), paket Infotainment Bolero(audiosystém Bolero (rádio/CD Bluetooth/USB port, MP3 kompatibilní), USB propojení (2) konzola stř. za., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Infotainment základní(nabíjecí připojení USB (dvojitý, typ C) pro 2.ř. sedadel, Wireless SmartLink, opěrka ruky stř. vpředu), paket Světelnost a Viditelnost plus(světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)), paket Zavazadlový prostor(síťový program v prostor zavazadl., skříňka odkl. s kryt schránky odkl.), paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Style, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rovná plocha (Flat-Floor), rádiový příjem digitální (DAB), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní tón., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu, spouštěč okna el. za., start/stop systém(tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč)), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový, těsňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel hladiny kapaliny Ostřik. zaříz. / SWA, upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, vybavení interiéru: vložky ozd. měď, zadní sklo vyhř., zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zamykání centr.(ovládání dálk. pro zamykání centr.), zařízení park. za., zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	205/55 R16	Letní	7
Pneu PP	Fulda	205/55 R16	Letní	7
Pneu LZ	Fulda	205/55 R16	Letní	7
Pneu PZ	Fulda	205/55 R16	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Continental	195/65 R 15		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Sava	205/55 R16	Zimní	7
Pneu 2	Sava	205/55 R16	Zimní	7
Pneu 3	Sava	205/55 R16	Zimní	7
Pneu 4	Sava	205/55 R16	Zimní	7
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-09-17
Datum tisku: 2026-10-06

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Zadní nárazník	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Blatník přední levý	Jamka
5	Disk LP kola	Škrábance
6	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
7	Dveře přední levé	Škrábance
8	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
9	Práh levý	Škrábance
10	Dveře zadní levé	Jamka
11	C sloupek levý	Škrábance
12	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
13	Bočnice zadní pravá	Škrábance
14	Dveře zadní pravé	Škrábance
15	Dveře přední pravé	Škrábance
16	Práh pravý	Jamka
17	Blatník přední pravý	Škrábance
18	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
20	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
21	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
22	Volant	Opotřebení
23	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
24	Kryt zadního čela	Škrábance
25	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
26	Odkládací skříňka - víko	Škrábance
Ostatní		
27	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
28	Celková plocha karoserie	Škrábance
29	Registrační značka	Deformace

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Blatník přední levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




7 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




10 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **C sloupek levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Bočnice zadní pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Práh pravý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Blatník přední pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



21 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



23 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24



25 **Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 25



26 **Odkládací skříňka - víko - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27



28 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Registrační značka - Deformace**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29