DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR9423**	VIN:	TMBJR7NU8P5021299
Model vozidla:	Skoda Karoq	Provedení:	1.5 TSI ACT EU6d, Style OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Manuální
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-03-06
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	83438 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne
Doklad o likvidaci pneu:	Ne	Počet klíčů k vozidlu:	2 ks
Návod k obsluze rádia/kód:	Ano	Driver set:	Ano
GPS:	Ne	Karta na palivo:	Ne

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 128 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 122 µm; LZ dveře 121 µm; LZ bok 117 µm; Z víko 158 µm; PZ bok 104 µm; PZ dveře 121 µm; PP dveře 120 µm; PP blatník 136 µm; Střecha 118 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnitř. chrom., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box)(zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Design(lišty ozd. chrom. na boční skla, lišty nástupní (hliníkový design), nosič střeš. podél. stříbrný), paket Infotainment Bolero(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Komfort Plus(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), klimatizace Climatronic 2-zónový, systém vypínání/startování Kessy), paket Kůže (malý)(volant (3-paprsky)), paket Výbavy: City Plus(systém vypínání/startování Kessy, kamera zpětná), paket Výbavy: Green tec, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), pneu - oprav.sada, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rozvor 2638 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla)(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(regulace světlometů), světlomet mlhový LED, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, VV-dané země Česká republika, vybavení interiéru: vložky ozd. Style, Wireless SmartLink, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: klimatizace Climatronic 3-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kryt podběhu kola vpředu a za., mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nádoba na odpady, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožka oboustraná prostor zavazadl., sklo čelní vyhř., Tažné zařízení s kontrola stability, vyhřív. sedadla vpředu + za., zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	215/60 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Fulda	215/60 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Fulda	215/60 R 16	Zimní	6
Pneu PZ	Fulda	215/60 R 16	Zimní	6
Disky první sady pneumatik	Ocel			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Giti	215/60 R 16		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 2	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 3	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Pneu 4	Goodyear	215/55 R 17	Letní	4
Disky druhé sady pneumatik	Hliník			
Kryty druhé sady kol	4 ks			

Datum ukončení:
2026-07-05
Datum tisku: 2026-08-14

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Lem kola LP blatníku	Škrábance
4	Dveře zadní levé	Jamka
5	Zadní nárazník	Škrábance
6	Dveře zadní pravé	Jamka
7	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
8	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Kryt zadního čela	Škrábance
10	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
11	Plastový kryt zadní L	Škrábance
Ostatní		
12	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
13	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Lem kola LP blatníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 5



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




7 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




10 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Plastový kryt zadní L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



12 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní