DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AZ5452**	VIN:	TMBAN7NP1R7016233
Model vozidla:	Skoda Superb	Provedení:	1.5 TSI ACT EU6d, Sportline OPF
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Černá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-09-11
Platnost tech. kont. do:	2027-09-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	62342 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 90 µm; LP dveře 95 µm; LZ dveře 80 µm; LZ bok 790 µm; Z víko 115 µm; PZ bok 130 µm; PZ dveře 110 µm; PP dveře 115 µm; PP blatník 125 µm; Střecha 130 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 4 reproduktor dodateč., airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v černá (Black Magic), lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nárazník barva vozidla, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení vnitř. LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, USB propojení (2) konzola stř. za., Wireless SmartLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Osvětlení LED(svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), osvětlení Ambiente LED, osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, lampička na čtení, clony sluneč. s zrcátko (LED-osvětlením)), paket Výbavy: Green tec, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, podvozek sportov., pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikoliziní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: kůže Suedia / koženka, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rezervní dojezdové kolo, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní vrstvené sklo(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), sklo čelní vyhř., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální lakování sivá ocelová, speciální model Sportline, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.)), světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (Sport/kůže - 3-paprsky) s multifunkce, volant (Sport/kůže - 3-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, vybavení interiéru: vložky ozd. Dark Carbon, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), progresivní posilovač řízení, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	235/45 R18	Letní	4
Pneu PP	Continental	235/45 R18	Letní	4
Pneu LZ	Continental	235/45 R18	Letní	4
Pneu PZ	Continental	235/45 R18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Nexen	205/55 R 16		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	235/45 R18	Zimní	8
Pneu 2	Fulda	235/45 R18	Zimní	8
Pneu 3	Fulda	235/45 R18	Zimní	6,5
Pneu 4	Fulda	235/45 R18	Zimní	6,5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Vozidlo mokré

Datum ukončení:
2026-10-13
Datum tisku: 2026-11-05

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Víko motoru	Jamka
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Přední nárazník	Škrábance
4	Lišta P nárazníku pravá	Chybí
5	Disk LP kola	Škrábance
6	Dveře přední levé	Škrábance
7	Dveře zadní levé	Jamka
8	Bočnice zadní levá	Jamka
9	Disk LZ kola	Škrábance
10	Pneumatika LZ kola	Deformace
11	C sloupek levý	Jamka
12	Zadní nárazník	Škrábance
13	Spojler Z nárazníku	Škrábance
14	Střecha	Jamka
15	Disk PZ kola	Škrábance
16	Pneumatika PZ kola	Deformace
17	Dveře zadní pravé	Škrábance
18	Dveře přední pravé	Škrábance
19	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
20	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
21	Disk PP kola	Škrábance
22	Pneumatika PP kola	Deformace
Interiér (vnitřní prostor)		
23	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
24	Volant	Opotřebení
25	Řadicí páka	Opotřebení
26	Přídavný koberec LP	Opotřebení
27	Kryt zadního čela	Škrábance
Ostatní		
28	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
29	Interiér	Znečištěno
30	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Víko motoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Lišta P nárazníku pravá - Chybí**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Bočnice zadní levá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Pneumatika LZ kola - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



12 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Střecha - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 14



15 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Pneumatika PZ kola - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



20 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



22 **Pneumatika PP kola - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



24 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



26 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



27 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



28 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



29 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



30 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 30