DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AY6360**	VIN:	WVWZZZ3HZPK006898
Model vozidla:	Volkswagen Arteon Shooting Brake	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Elegance
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Modrá - m
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-08-17
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	116154 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 155 µm; LP blatník 165 µm; LP dveře 170 µm; LZ dveře 165 µm; LZ bok 175 µm; Z víko 205 µm; PZ bok 165 µm; PZ dveře 240 µm; PP dveře 370 µm; PP blatník 215 µm; Střecha 160 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., airbag kolenní strana řidiče, aktivní kapota př., anténní diversita, App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, asistent brzdový, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clony sluneč. s zrcátko (osvětl.), Digital kokpit (ukazatel přístrojů digitální), druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), kabinový filtr: aktivní filtr komb., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (vkladač v ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, multimediální rozhraní USB (typ C, 45 W), nekuřácká-sada, nárazník Elegance, obložení stropu látka, šedá, opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. a výdech výstupu vzduchu za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, osvětlení regist. značky LED, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist, Emergency Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: Travel Assist, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Bezpečnost, paket Chrom (1), paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel), paket Kůže Vienna, paket Výbavy: Easy Open & Close, paket Výbavy: světlo + výhled, pedály ocel ušlech., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: regulace dálk. světlomet. (Light Assist), Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), potah sedadla / čalounění: kůže Vienna / ArtVelours, progresivní posilovač řízení, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rohožky textil, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškově nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sklo atermické zeleně tón. (boční / za.), sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED v 3D-Optik, světla směr. dynamické, světla nástupní v toho dveře vpředu LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED(regulace světlomet automat.), systém ochrany cestujících proaktivní, systém ovládání hlasem, trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), vybavení Highline / Style / Elegance, vybavení interiéru: vložky ozd. dřevo eukalyptus, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklý, vyhřív. sedadla vpředu, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open & Close (otevřít + zavřít, ovl. senzorem), zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., úrovní snížení a osvětlení okolí, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V vzadu, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: Audio-navigační systém Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(systém ovládání hlasem, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, příprava digitálního klíče vozu v Smartphone), Head-up-Displej, kamera zpětná (Rear View), opěry páteře beder. vpředu, levý el. nastav. a masážní funkce, paket Akustika(skla boč. vpředu zvukotěsný (vrstvené sklo)), Pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), rezervní kolo jako nouzové kolo (úspora hmotnosti a místa), sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, speciální lakování Modrá Eisvogel metalíza, systém vypínání/startování Keyless Access(varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru, zajištění bezpeč. schránky), volant vyhř. (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řazení, zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	Značka pneu	Rozměr pneu	Druh pneu	Vzorek pneu (mm)
Pneu LP	Continental	245/45 R18	Letní	4
Pneu PP	Continental	245/45 R18	Letní	4
Pneu LZ	Continental	245/45 R18	Letní	4
Pneu PZ	Continental	245/45 R18	Letní	4
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				

Datum ukončení:
2026-09-17
Datum tisku: 2026-10-09

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník - levý díl	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Dveře zadní levé	Škrábance
6	Bočnice zadní levá	Škrábance
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Bočnice zadní pravá	Jamka
9	Disk PZ kola	Škrábance
10	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
11	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
12	Volant	Opotřebení
13	Řadicí páka	Opotřebení
14	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
15	Kryt zadního čela	Škrábance
16	Přídavný koberec LP	Opotřebení
Ostatní		
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
18	Interiér	Znečištěno
19	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - levý díl - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



5 **Dveře zadní levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Bočnice zadní levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 7



8 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




16 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




18 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



19 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19