DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5











ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AV8596**	VIN:	TMBLJ9NS4P8058732
Model vozidla:	Skoda Kodiaq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, L&K 4x4
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Modrá - Metalíza
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-06-19
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	103337 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 114 µm; LP blatník 106 µm; LP dveře 132 µm; LZ dveře 113 µm; LZ bok 102 µm; Z víko 100 µm; PZ bok 114 µm; PZ dveře 113 µm; PP dveře 119 µm; PP blatník 101 µm; Střecha 100 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3. světlo brzd., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče, asistent brzdový, audiosystém s barevný dotykový displej 10", brzda park. elektronický, CargoFlex-systém, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, imobilizér, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, lavice sedadlová za. skláp. 1/3-2/3, lišty ozd. chrom. na boční skla, Matrix-LED světlomety, metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, nárazník vpředu s aplikace chrom., odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za. LED, osvětlení regist. značky LED, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Asistent řidiče: Traveller Plus(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), Pomocný systém řidiče: park. asistent, kamerový systém 360°, kamera zpětná, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (Podpora řízení)), paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), Audio-navigační systém Amundsen), paket Osvětlení LED(osvětlení Ambiente LED, lampička na čtení), paket Pomocný systém řidiče(paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB), hlasová modulace pro Infotainment-System, zařízení WLAN-Hotspot, Phonebox, SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Columbus, Pomocný systém řidiče: asistent změny jízdního pruhu (Blind Spot Detection), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Výbavy: Laurin & Klement, pedál z ušlechtilé oceli Sport-Design, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: kůže(ventilace sedadla vpředu), progresivní posilovač řízení, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), rohožky podlah. textilní, rozvor 2791 mm, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., Sound systém Canton, speciální model Laurin & Klement, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, stěrač skla za., svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, volant vyhř., vyhřív. sedadla vpředu + za., Wireless SmartLink, zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat. a Memory, zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: airbag boč. za., kontr. systém tlaku v pneu, mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), rohožka oboustraná prostor zavazadl., roleta sluneč. ochr. na skla boč. za., ráfek z leh. slitiny 7x19 (Procyon, Anthracit), stupínek (rohožky podlahové s nožní opěry), zrcátko zpět. vni. s USB propojení (typ C)

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Hankook	235/50 R19	Letní	5
Pneu PP	Hankook	235/50 R19	Letní	5
Pneu LZ	Hankook	235/50 R19	Letní	5
Pneu PZ	Hankook	235/50 R19	Letní	5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Continental	235/50 R19	Zimní	6
Pneu 2	Continental	235/50 R19	Zimní	6
Pneu 3	Continental	235/50 R19	Zimní	6
Pneu 4	Continental	235/50 R19	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-10-02
Datum tisku: 2026-10-16

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Přední nárazník	Deformace
2	Mřížka P nárazníku	Prasklina
3	Spojler P nárazníku	Deformace
4	Disk LP kola	Škrábance
5	Blatník přední levý	Škrábance
6	Madlo kliky LP dveří	Škrábance
7	Madlo kliky LZ dveří	Škrábance
8	Lem kola LZ bočnice	Škrábance
9	Disk LZ kola	Škrábance
10	Bočnice zadní levá	Škrábance
11	Zadní nárazník	Škrábance
12	Zadní nárazník	Škrábance
13	Disk PZ kola	Škrábance
14	Bočnice zadní pravá	Jamka
15	Lem kola PZ bočnice	Škrábance
16	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
17	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
Interiér (vnitřní prostor)		
18	Přídavný koberec LP	Opotřebení
19	Volant	Opotřebení
20	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
21	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
22	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
23	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
24	Kryt zadního čela	Škrábance
25	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
26	Podlaha zav. prostoru	Opotřebení
27	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Opotřebení
28	Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
29	Celková plocha karoserie	Škrábance
30	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
31	Interiér	Znečištěno
32	Celková plocha karoserie	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Přední nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 1



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Mřížka P nárazníku - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



3 **Spojler P nárazníku - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Madlo kliky LZ dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



8 **Lem kola LZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Bočnice zadní levá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



11 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Lem kola PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



17 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



18 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



20 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



22 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



24 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



26 **Podlaha zav. prostoru - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 26



27 **Potah sedáku sedadla spolujezdce - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



28 **Vnitřní kryt pravého B-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



29 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



Viz popis k poškození č. 29

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 29



30 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



31 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 31



Viz popis k poškození č. 31

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



32 **Celková plocha karoserie - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 32

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 32