DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AJ0456**	VIN:	WBATB410609M43498
Model vozidla:	BMW Serie X7	Provedení:	xDrive 40d Mild-Hybrid EU6d, Pure Excellence
Druh vozidla:	Osobní - Luxusní	Zdvihový objem (ccm):	2993
Maximální výkon (kW):	250	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/2	Barva:	Černá
Počet válců:	6	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2022-08-29
Platnost tech. kont. do:	2026-08-00	Počet míst na sezení:	6
Stav tachometru:	73205 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	El. se záznamem
Poslední servisní kontrola (km):	64584	Datum poslední prohlídky vozidla:	2025-07-02
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ne	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 170 µm; LP blatník 139 µm; LP dveře 138 µm; LZ dveře 156 µm; LZ bok 223 µm; Z víko 185 µm; PZ bok 132 µm; PZ dveře 128 µm; PP dveře 126 µm; PP blatník 134 µm; Střecha 161 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 3.ř. sedadel, airbag boč. vpředu, airbag hlavový vpředu, airbag hlavový za., airbag kolenní strana spolujezdce, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, BMW Display-Key, BMW Live kokpit Professional, brzda park. el., DAB-Tuner (rádiový příjem digitální), druh pohonu: pohon všech kol, druh pohonu: xDrive (pohon všech kol), dveře za. výklop. dvoudílný, filtr pevných částic, Head-up-Displej, HiFi-systém reproduktorů, imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone (bezdrátovým nabíjením)(hands-free Bluetooth s rozšířená Smartphone-připojení), karoserie: 5-dv., klimatizace autom. 4-zónový s ovládáním aut. recirkulace vzduchu, komfortní sedadla vpředu el. nastav. (s Memory)(opěra beder. sedadlo vpředu levý a vpravo, el. nastav.), kontr. systém tlaku v pneu, kontrola dynamická trakční (DTC), kontrolní displej s barevná obrazovka (12,3 palců), lišty nástupní s označení modelu BMW (osvětl.), motor 3,0 Ltr. - 250 kW Mild-Hybrid Diesel (B57)(Mild-Hybrid 250 kW (motor 3,0 Ltr. - 250 kW Diesel)), mřížka chladiče osvětl. (Iconic Glow), nosič střeš. podél. hliník saténový, Nádrž na močovinu (SCR): 22 Ltr., obsluhovací prvky galvanizováno, opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (40:20:40), opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente, paket Vnější zrcátko (rozšířený), paket Výbavy: Connected Teaser, Park-Distance-Control (PDC) vpředu a za., Pomocný systém řidiče: Active Guard (asistent brzdový), Pomocný systém řidiče: Active Guard plus (asistent pro jízdu v pruhu, Varování před čelní kolizí)(Pomocný systém řidiče: zobrazení rychlostního limitu, Pomocný systém řidiče: Varování před čelní kolizí), Pomocný systém řidiče: Asistent bdělosti řidiče, Pomocný systém řidiče: asistent couvání, Pomocný systém řidiče: BMW bezdotykové ovl., Pomocný systém řidiče: Driving Assistant(Pomocný systém řidiče: zamezení nárazu zezadu (Prevence Náraz zezadu), Pomocný systém řidiče: systém upozorňující blížící se vozidlo zezadu, Pomocný systém řidiče: systém varov. přejíždění jízdích pruhů), Pomocný systém řidiče: ovl. režimu jízdy (Driving experience), potah sedadla / čalounění: kůže Merino (rozšířený objem), prosklení sklo akustické, protiblok. brzd. systém (ABS), pružina vzduch. s regulace úrovně, Pure Excellence, převodovka aut. - s Steptronic (8-stupňů), přístr. deska Sensatec, přístup pohodlný (systém otvírání a zavírání), regulátor rychl. s funkce brzd, rohožky velur, rozvor 3105 mm, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, senzory světelné a dešťové, servořízení Servotronic, sloupek řízení (volant) el. nastav. a airbag řidiče, Soft-Close-Automatic pro dveře, stabilizační program přívěsu (ASL), start/stop systém (funkce), svítilny za. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový LED, systém bezpeč. Active Protection, systém osobního nastavení (osobní eSIM), systém osobního nastavení (Personal Profile), systém pneumatik Run-Flat (s vlastnosti při nouz. chodu), systém služeb: Apple CarPlay informace (příprava), systém služeb: Concierge Services, systém služeb: ConnectedDrive Services, systém služeb: inteligentní systém tísňového volání včetně TeleServices, systém služeb: Real Time Traffic Information (RTTI), systém služeb: Remote 3D View, systém služeb: Remote Services, systém služeb: zákonné nouzové volání, trojúhelník výstraž., trysky ostřikovače skla vyhř., uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., USB rozhraní, volant (Sport/kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: drahé dřevo Fineline, vyhřív. sedadla vpředu, výbava sedadla: 7-sedadlový, výstup vzduchu (Air Breather) chrom, zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zařízení výstražné, zrcátko vněj. el. sklopný, všechny zrcátko s ztmavování automat.(zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. s indikace obrubníku autom., vpravo), zrcátko zpět. vni. bezrámové, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. a prostor zavazadl./ložný (4-násobný)
Speciální výbava: BMW Drive Recorder (Dashcam), držák nápojů s funkce chlad. / tepelná fukce, metalíza-lakování, paket Teplo-Komfort vpředu, Paket xOffroad(ochrana proti podjetí, elektron. samosvorný diferenciál), paket Zavazadlový prostor(kryt zavaz. prostoru / roleta), paket-Parkovací asistent plus(prostorový kamerový systém (Surround View)), Pomocný systém řidiče: Driving Assistant Professional(Pomocný systém řidiče: Upozornění na nesprávnou jízdu, omezovač rychlosti (Speed Limit Device), regulátor rychl., aktivní s funkce Stop&Go, Pomocný systém řidiče: Kreuzungs-Assistent, Pomocný systém řidiče: systém upozorňující blížící se vozidlo zezadu, Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: aktivní Asist. jízdní dráhy), roleta sluneč. ochr. na skla dveří za., sedadla vpředu s masážní funkcí, servořízení integrální - aktivní řízení, Sound systém Harman-Kardon, soustava brzd.: M brzdy sportovní (třmeny brzdy kotouč. lak., černá vysoce lesklý), střecha panoram. Sky Lounge (sklo, LED-osvětlením), světlomet Laserové světlo(LED-osvětlení, Pomocný systém řidiče: asistent dálkových světel, světlomet adaptiv. natáč.), Tažné zařízení (otoč.koule), topení nezáv., Travel a Comfort systém, universální otvírání garážových vrat, vybavení interiéru: skleněné aplikace (CraftedClarity) pro obsluhovací prvky, vyhřív. sedadla vpředu + za., výbava sedadla: 6-sedadlový, WLAN-Hotspot

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Pirelli	285/45 R21	Letní	7
Pneu PP	Pirelli	285/45 R21	Letní	7
Pneu LZ	Pirelli	285/45 R21	Letní	7
Pneu PZ	Pirelli	285/45 R21	Letní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			

Pneu rez.
Nezjištěno

Datum ukončení:
2026-08-27
Datum tisku: 2026-09-08

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Blikač boční L zpětného zrcátka	Prasklina
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Kryt L zpětného zrcátka	Škrábance
5	Dveře přední levé	Jamka
6	Disk LZ kola	Škrábance
7	Kryt P zpětného zrcátka	Škrábance
8	Koncové světlo střední	Závada
9	Dveře přední pravé	Jamka
10	Pneumatika PP kola	Prasklina
Interiér (vnitřní prostor)		
11	B sloupek levý - spodní část	Jamka
12	C sloupek levý - spodní část	Škrábance
13	Potah sedáku sedadla spolujezdce	Opotřebení
14	Potah opěradla sedadla spolujezdce	Opotřebení
15	B sloupek pravý - spodní část	Jamka
Ostatní		
16	Celková plocha karoserie	Škrábance
17	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
18	STK - platnost	Chybí
19	Interiér	Znečištěno

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




1 **Blikač boční L zpětného zrcátka - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



2 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Kryt L zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Dveře přední levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Kryt P zpětného zrcátka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Koncové světlo střední - Závada**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Dveře přední pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Pneumatika PP kola - Prasklina**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **B sloupek levý - spodní část - Jamka**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **C sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah sedáku sedadla spolujezdce - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Potah opěradla sedadla spolujezdce - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



15 **B sloupek pravý - spodní část - Jamka**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



18 **STK - platnost - Chybí**
Umístění: Ostatní



19 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



Viz popis k poškození č. 19