
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5








ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AE8192**	VIN:	TMBLJ7NP3L7066272
Model vozidla:	Skoda Superb Combi	Provedení:	2.0 TDI EU6d-T, Scout 4x4
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	140	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2020-06-29
Platnost tech. kont. do:	2028-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	112454 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ne	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	CCS
Karta 1 - číslo:	02808519		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 124 µm; LP blatník 95 µm; LP dveře 246 µm; LZ dveře 114 µm; LZ bok 110 µm; Z víko 92 µm; PZ bok 108 µm; PZ dveře 164 µm; PP dveře 241 µm; PP blatník 94 µm; Střecha 103 µm;


VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audio přípojka Line-In v konzola stř., clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon všech kol, držák nápojů vpředu s žaluzie, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, imobilizér, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kontr. systém tlaku v pneu (aktivní), kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt/obložení prahu šedá Platina, lavice sedadlová za. sklád. 1/3-2/3, lišta ozd. přívod vzduchu v chrom, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI, nosič střeš. podél. stříbrný, ochrana hnacího ústrojí spod., odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěra beder. sedadlo vpředu vpravo, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěradlo sedadla za. sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box), opěrky hlavy vpředu, opěrky hlavy za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu a za., otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Infotainment Amundsen(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, anténa pro telefon, mobilní on-line služby MirrorLink, barevný displej Maxi-DOT, Audio-navigační systém Amundsen), paket Výbavy: Green tec, paket Špatné cesty, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: dynamický asistent dálkových světel (Dynamic Light Assist), Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., pásy bezpeč. vpředu výškově nastav., předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, příprava rádia, 8 reproduktor, regulace světlometů, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d-TEMP, schránka na brýle, sedadla vpředu el. nastav. (levý s Memory), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení, sklo čelní vrstvené sklo(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet)), skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), speciální model Scout, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlomet LED, světlomet mlhový LED, světlomet mlhový s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy, taška odkl. na opěradla sedadel př., tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tříňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 3-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, vybavení interiéru: vložky ozd. dřevo-optika, vyhřív. sedadla vpředu, zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. barva vozidla, zrcátko zpět. vní. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: podlaha ložného prostoru variabilní, rezervní kolo jako nouzové kolo, sklo čelní vyhř., Sound systém Canton(Sound systém s 10 reproduktor), speciální lakování sivá ocelová, stěrač skla za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Pneu PP	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Pneu LZ	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Pneu PZ	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Pneu 2	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Pneu 3	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Pneu 4	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-05-29
Datum tisku: 2026-06-09



Podpis

DEKRA expert Petr Suk


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Disk LZ kola	Škrábance
5	Disk PZ kola	Škrábance
6	Dveře zadní pravé	Jamka
7	Disk PP kola	Škrábance
8	A sloupek levý	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Odkládací schránka přístrojové desky	Škrábance
Ostatní		
10	Celková plocha karoserie	Škrábance
11	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **A sloupek levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Odkládací schránka přístrojové desky - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9




10 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 11