DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AV0978**	VIN:	TMBJJ8NX4PY151473
Model vozidla:	Skoda Octavia Combi	Provedení:	2.0 TDI DPF EU6d, Style
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	4/4	Barva:	Stříbrná - M
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-06-12
Platnost tech. kont. do:	2027-06-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	57491 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ne	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 110 µm; LP blatník 110 µm; LP dveře 105 µm; LZ dveře 110 µm; LZ bok 100 µm; Z víko 95 µm; PZ bok 100 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 110 µm; PP blatník 105 µm; Střecha 95 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, hands-free telefon s Bluetooth, houkačka dvoutón., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt(prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít)), kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu černá, lišty ozd. chrom. na boční skla, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., osvětlení Ambiente LED, osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, paket Chrom(dodateč. montov.díl dekor chrom. (na dveře za. výklop., mřížka chladiče a skla boč.), nárazník vpředu s aplikace chrom.), paket Infotainment Columbus(Phonebox, mobilní on-line služby, Wireless SmartLink, Audio-navigační systém Columbus s 10" Touchscreen, systém vypínání/startování Kessy), paket Multimedia(audiosystém Bolero s Touchscreen, hlasová modulace pro Infotainment-System, Wireless SmartLink), podlaha kobercová dvoudílný, pojistka zámku dv. dětská el. ovládaný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu včetně Asistent vyparkování a signalizace výstupu, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka Style černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, přihrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadl./ložný), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rohožky podlah. textilní, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav.(opěra beder. sedadlo vpředu vpravo), senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), sklo čelní vyhř., sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: vložky ozd. Style, vyhřív. sedadla vpředu, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný
Speciální výbava: metalíza-lakování, odblokování sedadla . opěradlo sedadla za. v prostor zavazadl., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, rezervní kolo jako nouzové kolo, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., zařízení park. vpředu a za.

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	205/55 R 17	Zimní	5,5
Pneu PP	Fulda	205/55 R 17	Zimní	5,5
Pneu LZ	Fulda	205/55 R 17	Zimní	6,5
Pneu PZ	Fulda	205/55 R 17	Zimní	6,5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Kumho	205/60 R 16		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Goodyear	205/55 R 17	Letní	6
Pneu 2	Goodyear	205/55 R 17	Letní	6
Pneu 3	Goodyear	205/55 R 17	Letní	6
Pneu 4	Goodyear	205/55 R 17	Letní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Vozidlo znečištěno

Datum ukončení:
2026-06-03
Datum tisku: 2026-06-05

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Disk LP kola	Škrábance
3	Zadní nárazník	Deformace
4	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
5	Madlo kliky PP dveří	Škrábance
6	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
7	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
8	Volant	Opotřebení
9	Přídavný koberec LP	Opotřebení
10	Koberec přední	Otvor
11	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
12	Kryt zadního čela	Škrábance
13	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
14	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
15	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
16	Interiér	Znečištěno
17	Driver set	Chybí
18	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Zadní nárazník - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



5 **Madlo kliky PP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



6 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6




7 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



10 **Koberec přední - Otvor**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



12 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



13 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



15 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 15



16 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Driver set - Chybí**
Umístění: Ostatní



18 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 18