
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1AEP099**	VIN:	TMBAR0NXXSY017943
Model vozidla:	Skoda Octavia	Provedení:	1.5 TSI mHEV EU6e, First Edition
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1498
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Benzín
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-08-12
Platnost tech. kont. do:	2028-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	53543 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	3 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 187 µm; LP blatník 179 µm; LP dveře 176 µm; LZ dveře 177 µm; LZ bok 172 µm; Z víko 194 µm; PZ bok 181 µm; PZ dveře 175 µm; PP dveře 169 µm; PP blatník 172 µm; Střecha 150 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 2 USB-připojení vpředu a 2 nabíjecí připojení USB vzadu a USB nabíjení na zrcátko zpět., 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag boč. vpředu střed (Centrální airbag), airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, brzda park. elektronický, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dveře s světlo výstraž., elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), First Edition, hands-free telefon s Bluetooth, hlasová modulace pro Infotainment-System, houkačka dvoutón., imobilizér, indukční nabíječka pro Smartphone, Infotainment-System s 13" displej, kamera př., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 2-zónový, kličky dveří vnitř. chrom., Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kontr. systém tlaku v pneu, kryt/obložení prahu černá, lampičky na čtení vpředu a za., Mild-Hybrid 110 kW (motor 1,5 Ltr. - 110 kW TSI mHEV), mřížka chladiče s okraj chrom., nárazník barva vozidla, nárazník vpředu s aplikace chrom., obložení stropu šedá, obložení zavaz./náklad. prostoru, opěra beder. sedadlo vpředu levý, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy vpředu a za. nastav., osvětlení Ambiente LED, osvětlení Ambiente LED v bílá, osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom(lišty ozd. chrom. na boční skla, lišty nástupní (hliníkový design)), paket Interiér-Design Lodge, paket Simply Clever(rohožka oboustraná prostor zavazadl., rádiový klíč (3) skláp., držák multimediál. zařízení, rohožky podlah. textilní, nádoba na odpady, Držák tabletu, držák mobil. telefonu), paket Světelnost a Viditelnost(Matrix-LED světlomety, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla), zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), přístroj sdružený digitální (virtual cockpit plus), zařízení park. vpředu a za., kamera zpětná), paket Zima(sklo čelní vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), podlaha kobercová dvoudílný, pojistka zámku dv. dětská, ruční, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: Asistent vychýlení, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Kreuzungs-Assistent (Crossroad Assist), Pomocný systém řidiče: Multikoliznì brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), potah sedadla / čalounění: látka/imitace kůže Lodge černá, prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. 3-bodové za., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, přihrádka odkl. pro deštník, přihrádka odkl. s Cargo-Organizer (prostor zavazadl./ložný), příprava pro alkoholový imobilizér (Alcolock), regulátor rychl. (tempomat), regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rekuperace brzdová, rozvor standard, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6e, schránka na brýle, sedadla vpředu výškově nastav. včetně opěra beder. nastav., sedadlo za. dělený / sklap. (60:40) opěrka ruky stř. a otvorem pro dlouhé díly, senzory světelné a dešťové, servořízení elektronický (Servotronic), skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), SKODA Care Connect & informační systém Online, sloupek řízení (volant) nastav. (vertikální / axiální), spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém služeb: Remote Services, taška odkl. na opěradla sedadel př., trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce a sedadla za. vnější (včetně Top Tether), uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., upínací oka prostor zavazadl./ložný, varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru a ochrana tažná, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce a funkce řazení, vybavení interiéru: vložky ozd. Mutant Cocoon, vybavení interiéru: výdech výstupu vzduchu černá, Wireless SmartLink, zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr. / startovací systém Kessy-Go, zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vněj. a kličky dveří vnější v barvě vozu, zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s ztmavování automat., zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
Speciální výbava: rezervní kolo jako nouzové kolo (16")(nářadí a zvedák vozidla), speciální lakování grafitová šedá metalíza, systém ochrany cestujících proaktivní, Tažné zařízení příprava

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Michelin	205/55 R 17	Letní	5
Pneu PP	Michelin	205/55 R 17	Letní	5
Pneu LZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Pneu PZ	Michelin	205/55 R 17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné ocelové	Goodyear	205/60 R 16		8
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	BFGoodrich	205/55 R 17	Zimní	6
Pneu 2	BFGoodrich	205/55 R 17	Zimní	6
Pneu 3	BFGoodrich	205/55 R 17	Zimní	6
Pneu 4	BFGoodrich	205/55 R 17	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Omezená možnost prohlídky vozidlo špinavé

Datum ukončení:
2026-07-24
Datum tisku: 2026-08-18

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Dveře přední levé	Škrábance
2	C sloupek levý	Jamka
3	Zadní nárazník	Škrábance
4	Dveře zadní pravé	Škrábance
5	Disk PP kola	Škrábance
6	Bočnice zadní pravá	Jamka
Interiér (vnitřní prostor)		
7	Hluková izolace víka motoru	Deformace
8	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
9	Volant	Opotřebení
10	Těsnění LP dveří	Škrábance
11	Kryt zadního čela	Škrábance
12	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
13	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
14	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
15	Celková plocha karoserie	Škrábance
16	Horní kryt motoru	Prasklina
17	Elektroinstalace	Deformace

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



5 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Bočnice zadní pravá - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Hluková izolace víka motoru - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



9 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Těsnění LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



Viz popis k poškození č. 13

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



14 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 14

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 15

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Horní kryt motoru - Prasklina**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 16

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




17 **Elektroinstalace - Deformace**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17