DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AU2703**	VIN:	VF3MCYHZUMS107801
Model vozidla:	Peugeot 3008	Provedení:	1.5 BlueHDi 130 FAP EU6d, Active Pack
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1499
Maximální výkon (kW):	96	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	3/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	8	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-07-12
Platnost tech. kont. do:	2027-05-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	129844 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Ano
Poslední servisní kontrola (km):	48269	Datum poslední prohlídky vozidla:	2023-09-06
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ne	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 104 µm; LP blatník 119 µm; LP dveře 185 µm; LZ dveře 190 µm; LZ bok 195 µm; Z víko 0 µm; PZ bok 177 µm; PZ dveře 120 µm; PP dveře 161 µm; PP blatník 113 µm; Střecha 88 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag boč. vpředu, airbag boč. za., airbag hlavový, airbag hlavový za., airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, audiosystém RCC (rádio, MP3 kompatibilní)(ovládání audio na volantu, hands-free Bluetooth, USB rozhraní), brzda park. el., dno zavaz. prostoru posuvný, variabilní, druh pohonu: pohon př., držák nápojů vpředu, elektron. stabiliz. systém (ESP, Bosch)(protiprokluzová regulace (ASR)), elektronický rozdělovač brzdného účinku (EBD), filtr pevných částic, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, kamera zpětná, karoserie: 5-dv., klimatizace autom., odděleně řiditelný strana řidiče/spolujezdce, kontr. systém tlaku v pneu, lampičky na čtení vpředu, mobilní on-line služby Mirror Screen, motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, omezovač síly v bezp. pásu, opěrka ruky stř. vpředu, opěrky hlavy vpředu nastav., opěrky hlavy za. (3-krát)(opěrky hlavy za. nastav.), otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), paket Bezpečnost(Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruzích (AFIL), Pomocný systém řidiče: sledování pozornosti řidiče (Driver Attention Alert)), paket City(zařízení park. vpředu a za., zařízení park. za., kamera zpětná s 180° náhled okolo), paket Look, paket Viditelnost(automat. souběžná funkce osvětlení (Coming Home, Leaving Home), senzory světelné a dešťové, sklo čelní sklo akustické, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), pneu - oprav.sada, pojistka zámku dv. dětská el., Pomocný systém řidiče: Aktivní asistent nouzového brzdění (Active Safety Brake), Pomocný systém řidiče: asistent nouzové brzdy, Pomocný systém řidiče: asistent trakce rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: funkce nouzové brzdy City (Active City Brake), Pomocný systém řidiče: varovný kolizní systém, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), pyrotechnický předpínač pásu, převodovka aut. - (8-stup.), přístroj sdružený digitální, přístroj sdružený s variabilní displej (i-Cockpit Amplify), regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, rozvor 2675 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, rám okenní s kryt chrom., s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo sklop., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., sedadlo za. dělený / skláp., servořízení el., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) nastav., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení, start/stop systém, startovací systém Keyless systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED, 3D-Optik, světla směr. LED, světlo denní potkáv. LED, světlomet Eco-LED, světlomet mlhový, Systém SCR (Technologie AdBlue), uchycení Isofix pro dětská sedačka, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo spolujezdce, ukazatel multifunkční s barevný displej (DGT8C), upínací oka ložný prostor, volant (kůže), volant s multifunkce, volant s ovládacími páčkami řazení/tlačítkami, zadní sklo vyhř., zamykání centr. s ovládání dálk., zamykání centr. včetně zamykání dveří automat., zapnutí automat. pro světlo potkáv., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., zrcátko vněj. el. nastav. a vyhř., zrcátko vněj. el. sklopný, zrcátko vněj. s kryty(ky) barva vozidla, zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř., zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: metalíza-lakování, speciální lakování šedá Artense metalíza, vyhřív. sedadla vpředu

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	215/65 R17	Letní	6
Pneu PP	Fulda	215/65 R17	Letní	6
Pneu LZ	Fulda	215/65 R17	Letní	6
Pneu PZ	Fulda	215/65 R17	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Opravná sada				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	BFGoodrich	215/65 R17	Zimní	5
Pneu 2	BFGoodrich	215/65 R17	Zimní	5
Pneu 3	BFGoodrich	215/65 R17	Zimní	5
Pneu 4	BFGoodrich	215/65 R17	Zimní	5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-09-23
Datum tisku: 2026-10-06

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Lišta P nárazníku	Škrábance
3	Blatník přední levý	Škrábance
4	Práh levý	Škrábance
5	C sloupek levý	Jamka
6	Zadní nárazník - pravý díl	Škrábance
7	Zadní nárazník	Škrábance
8	Víko zavazadlového prostoru	Škrábance
9	Disk PZ kola	Škrábance
10	Práh pravý	Jamka
11	Dveře přední pravé	Škrábance
12	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
13	Výplň LP dveří	Škrábance
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Volant	Opotřebení
16	Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní	Škrábance
17	Zámek zadního středního bezp. pásu	Deformace
18	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
19	Kryt zadního čela	Škrábance
20	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
21	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
22	Výplň PZ dveří	Škrábance
23	Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní	Škrábance
Ostatní		
24	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
25	Celková plocha karoserie	Škrábance
26	Horní kryt motoru	Škrábance
27	Registrační značka	Deformace
28	Servisní záznam	Chybí

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Lišta P nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Blatník přední levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Práh levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5



6 **Zadní nárazník - pravý díl - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 6



7 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Víko zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Práh pravý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 12



13 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



15 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **Vnitřní kryt levého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Zámek zadního středního bezp. pásu - Deformace**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 17



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 18

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



19 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 19

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 20

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 21

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Výplň PZ dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Vnitřní kryt pravého C-sloupku dolní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 23

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



24 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 24

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Horní kryt motoru - Škrábance**
Umístění: Ostatní



27 **Registrační značka - Deformace**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 27




28 **Servisní záznam - Chybí**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 28



Viz popis k poškození č. 28