
DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AY6382**	VIN:	WVWZZZ3HZPE509412
Model vozidla:	Volkswagen Arteon Shooting Brake	Provedení:	2.0 TDI EU6d, R-Line
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Šedá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-08-17
Platnost tech. kont. do:	2027-08-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	122903 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 122 µm; LP blatník 121 µm; LP dveře 126 µm; LZ dveře 124 µm; LZ bok 118 µm; Z víko 133 µm; PZ bok 122 µm; PZ dveře 130 µm; PP dveře 128 µm; PP blatník 129 µm; Střecha 130 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., airbag kolenní strana řidiče, aktivní kapota př., anténní diversita, App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), App-Connect včetně App-Connect Wireless a Apple CarPlay, asistent brzdový, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clony sluneč. s zrcátko (osvětl.), Digital kokpit (ukazatel přístrojů digitální), druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), kabinový filtr: aktivní filtr komb., karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampičky na čtení vpředu a za. LED, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (vkladač v ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, multimediální rozhraní USB (typ C, 45 W), nekuřácká-sada, nárazník R-Line, obložení stropu látka, černá, opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. a výdech výstupu vzduchu za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, osvětlení regist. značky LED, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist, Emergency Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: Travel Assist, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), paket Bezpečnost, paket Chrom (1), paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel), paket Kůže Vienna, paket Výbavy: Easy Open & Close, paket Výbavy: světlo + výhled, pedály ocel ušlech., Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s systém pozorování okolí (Front assist, do 210 km/h), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: regulace dálk. světlomet. (Light Assist), Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), potah sedadla / čalounění: kůže Vienna / ArtVelours, progresivní posilovač řízení, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., pásy bezpeč. za. vnější s předpínač pásu, převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(nářadí a zvedák vozidla), rohožky textil, rádiový příjem digitální (DAB+), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškově nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED v 3D-Optik, světla směr. dynamické, světla nástupní v toho dveře vpředu LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED(regulace světlometů automat.), systém ochrany cestujících proaktivní, systém ovládání hlasem, trysky ostřikovače skla vyhř., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), vybavení interiéru: vložky ozd. hliník Silver Rise, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklý, vybavení R-Line, vyhřív. sedadla vpředu, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open & Close (otevřít + zavřít, ovl. senzorem), zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., úrovní snížení a osvětlení okolí, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka 12V vzadu, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: Audio-navigační systém Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(systém ovládání hlasem, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, příprava digitálního klíče vozu v Smartphone), kamera zpětná (Rear View), metalíza-lakování, opěry páteře beder. vpředu, levý el. nastav. a masážní funkce, osvětlení Ambiente (30 barvy), Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist), ráfek z leh. slitiny 8x19 (Montevideo, černá, leštěný), skla boč. za. a zadní sklo tón., sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, systém vypínání/startování Keyless Access(varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru, zajištění bezpeč. schránky), volant vyhř. (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řazení, zásuvka 230V

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Continental	245/40 ZR19	Letní	4
Pneu PP	Continental	245/40 ZR19	Letní	4
Pneu LZ	Continental	245/40 ZR19	Letní	6
Pneu PZ	Continental	245/40 ZR19	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné hliníkové	Pirelli	245/40 ZR19		8

Datum ukončení:
2026-09-14
Datum tisku: 2026-09-30

Podpis

DEKRA CZ a.s. PRAHA

DEKRA expert Filip Grosser


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Práh levý	Jamka
2	Dveře přední levé	Škrábance
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
5	Disk LZ kola	Škrábance
6	Zadní nárazník	Škrábance
7	Disk PZ kola	Škrábance
8	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
9	Těsnění LP dveří	Opotřebení
10	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
Ostatní		
11	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
12	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Práh levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



7 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



8 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8




Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 8



9 **Těsnění LP dveří - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



12 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní