DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**8AR2265**	VIN:	WVWZZZ3CZME085728
Model vozidla:	Volkswagen Passat Variant	Provedení:	2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stop EU6d, Elegance
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	147	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Bílá
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	7	Pohon:	Všechna kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2021-04-26
Platnost tech. kont. do:	2025-04-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	69641 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ano	Karta 1 - typ:	OMV
Karta 1 - číslo:	70003636		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 120 µm; LP blatník 130 µm; LP dveře 115 µm; LZ dveře 200 µm; LZ bok 220 µm; Z víko 110 µm; PZ bok 110 µm; PZ dveře 115 µm; PP dveře 115 µm; PP blatník 125 µm; Střecha 115 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., asistent brzdový, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(anténní diversita, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Volkswagen Media Control), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el.(funkce Auto-Hold), brzda park. el. s funkce Auto-Hold, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, držák nápojů vpředu, držák nápojů vpředu s kryt, dálkové otevírání dveře za. výklop., Elegance, elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový s filtr s aktivním uhlím, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, klíčky dveří vnější barva vozidla, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt zavaz. prostoru s el. otevření, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní on-line služby We Connect, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, nárazník barva vozidla, s lišty chrom., obložení stropu, bílá (St. Tropez), ochrana hrany ložného prostoru (plast), opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav.(opěradlo sedadla vpředu levý el. nastav., sedadlo vpředu levý s vysouvací opěra stehenní), opěradla sedadla za. s dálkové otevírání sklop., opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel, chromovaný dekor přepínač spouštěče okna / nastavení zrcátka), paket Výbavy: světlo + výhled plus(zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, stěrač s senzor deštový, osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, lampičky na čtení vpředu a za. LED, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., clony sluneč. s zrcátko (osvětl., vysouvací)), paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), podlaha zavaz./nákl. prostoru nastav., pojistka zámku dv. dětská v kabina, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go)(omezovač rychlosti), Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců), Pomocný systém řidiče: Travel Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)), Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed, pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(nářadí a zvedák vozidla), rohožky textil, rádiový klíč (2) sklád., rádiový příjem digitální (DAB+), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškově nastav., sedadla: špičková komfortní sedadla vpředu, sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sedadlo vpředu levý s masážní funkcí, servořízení řízený elektron. (Servotronic), skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač skla za., svítilny za. LED, světla nástupní v toho dveře LED, světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED(regulace světlometů), světlomet mlhový LED s integrovanému světlomet natáč., systém ochrany cestujících proaktivní, tlsňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel teploty vněj., volant (kůže) s multifunkce a funkce řazení, vybavení Highline / Style / Elegance, vybavení interiéru: vložky ozd. hliník kartáčován, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklý, zadní sklo vyhř., zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zrcátko vněj. lak., zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 12V vzadu, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Audio-navigační systém Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(anténní diversita, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, rádiový příjem digitální (DAB+), systém ovládání hlasem, mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení, multimediální rozhraní 2 x USB (iPhone / iPod) s AUX-IN, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, App-Connect Wireless, Digital kokpit (ukazatel přístrojů digitální), příprava digitálního klíče vozu v Smartphone), kamera zpětná (Rear View), osvětlení Ambiente, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), zařízení park. vpředu a za., Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist)), paket Zrcátko(zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. s osvětlení okolí, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko vněj. s funkcí aut. spouštění, vpravo), prosklení za. tón. (65 %), ráfek z leh. slitiny 8x18 (Bonneville, černá, leštěný), sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, speciální lakování Pure-White uni, systém vypínání/startování Keyless Access(zajištění bezpeč. schránky), Tažné zařízení otočný

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Pneu PP	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Pneu LZ	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Pneu PZ	Goodyear	235/45 R 18	Letní	6
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Kolo plnohodnotné hliníkové	Goodyear	235/45 R 18		7
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	7
Pneu 2	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	7
Pneu 3	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	6
Pneu 4	Dunlop	235/45 R 18	Zimní	6
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

Datum ukončení:
2026-08-19
Datum tisku: 2026-09-08

DEKRA expert Jan Knejfl

Podpis


SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Lišta P nárazníku pravá	Škrábance
4	Krytka tažného oka	Škrábance
5	Blatník přední levý	Deformace
6	Disk LP kola	Škrábance
7	Dveře přední levé	Škrábance
8	Dveře zadní levé	Jamka
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Dveře zadní pravé	Škrábance
11	Disk PP kola	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
12	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
13	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
14	Volant	Opotřebení
15	Řadicí páka	Opotřebení
16	Přídavný koberec LP	Opotřebení
17	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
18	Kryt zadního čela	Škrábance
19	Stropní lišta	Škrábance
20	Sedák sedadla spolujezdce	Opotřebení
21	Loketní opěrka přední	Opotřebení
Ostatní		
22	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
23	Interiér	Znečištěno
24	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 2



3 **Lišta P nárazníku pravá - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3




4 **Krytka tažného oka - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Blatník přední levý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Dveře zadní levé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Dveře zadní pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 11

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



12 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 12

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



17 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



Viz popis k poškození č. 17

FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



18 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



19 **Stropní lišta - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Sedák sedadla spolujezdce - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



21 **Loketní opěrka přední - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 22

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



23 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní



24 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 24