DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**9AR3750**	VIN:	TMBLJ7NU0P5045323
Model vozidla:	Skoda Karoq	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Sportline Exclusive (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	110	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	-0-	Barva:	Šedá - metal
Počet válců:	4	Převodovka:	Automatická
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2023-03-06
Platnost tech. kont. do:	2027-03-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	102898 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ano
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 125 µm; LP blatník 100 µm; LP dveře 95 µm; LZ dveře 100 µm; LZ bok 100 µm; Z víko 100 µm; PZ bok 205 µm; PZ dveře 100 µm; PP dveře 130 µm; PP blatník 165 µm; Střecha 100 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, audiosystém Bolero s Touchscreen, brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), filtr pevných částic, handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, kamerový systém 360°, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnitř. chrom., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, lišty nástupní (hliníkový design), metalíza-lakování, motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI, nosič střeš. podél., nárazník barva vozidla, obložení stropu černá, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box)(zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Ambiente(zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), osvětlení Ambiente LED, klimatizace Climatronic 3-zónový), paket Asistent řidiče: Travel Assist(paket Plus, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), kamera zpětná, indukční nabíječka pro Smartphone, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, zrcátko zpět. vni. s USB propojení (typ C), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (pACC) s předpokládanou regulací rychlosti, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: aktivní asistent pro jízdu v pruhu (Podpora řízení)), paket Business Columbus, paket Komfort Plus(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), klimatizace Climatronic 2-zónový, systém vypínání/startování Kessy), paket Kůže (malý)(volant (3-paprsky)), paket Navigace plus(paket Infotainment Columbus, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), Audio-navigační systém Columbus, kamera zpětná, indukční nabíječka pro Smartphone), paket Osvětlení LED(osvětlení Ambiente LED, vybavení interiéru: vložky ozd. Dark Chrom Highgloss), paket Světelnost a Viditelnost(Matrix-LED světlomety, osvětlení Ambiente LED), paket Výbavy: Green tec, paket Výbavy: Parkování(zařízení park. vpředu a za., kamera zpětná), podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC) včetně výběr jízdního programu (Drive Mode Selector), Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), potah sedadla / čalounění: látka Sportline, prosklení tón., prostor zavazadl. / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít), protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rozvor 2638 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), sklo atermické, sklo čelní vyhř., skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., SmartLink (Apple CarPlay a Android Auto), Sportline Exclusive, sportovní sedadla, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla)(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet mlhový LED, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), trysky ostřikovače skla vyhř., tříspěrové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, VV-dané země Česká republika, vybavení interiéru: vložky ozd. Mythos Glossy black (černá Piano), vyhřív. sedadla vpředu + za., Wireless SmartLink, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vnějš. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko vnějš. černá lak., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift)
Speciální výbava: Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, paket Asistent řidiče: Asistent dopravní zácpy a nouze(Pomocný systém řidiče: park. asistent, Pomocný systém řidiče: asistent mrtvého úhlu s Asistent vyparkování, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist)), Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC) s aktivní radar s funkcí Front Assistent (do 210 km/h), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (ocel), Tažné zařízení s kontrola stability, volant vyhř. (kůže) s multifunkce a funkce řazení


PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	225/55 R 17	Zimní	5,5
Pneu PP	Fulda	225/55 R 17	Zimní	5,5
Pneu LZ	Fulda	225/55 R 17	Zimní	6,5
Pneu PZ	Fulda	225/55 R 17	Zimní	6,5
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Gity	225/55 R 17	Letní	2
Pneu 2	Gity	225/55 R 17	Letní	2
Pneu 3	Gity	225/55 R 17	Letní	2
Pneu 4	Gity	225/55 R 17	Letní	2
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Vozidlo znečištěno

Datum ukončení:
2026-04-08
Datum tisku: 2026-04-10



Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
2	Přední nárazník	Škrábance
3	Blatník přední pravý	Deformace
4	Světlomet pravý	Škrábance
5	Spojler P nárazníku	Škrábance
6	Rám dveří levý	Jamka
7	Dveře přední levé	Škrábance
8	C sloupek levý	Škrábance
9	Zadní nárazník	Škrábance
10	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
11	Bočnice zadní pravá	Lak
12	Disk PZ kola	Škrábance
13	Dveře přední pravé	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
14	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
15	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
16	Volant	Opotřebení
17	Řadicí páka	Opotřebení
18	Přídavný koberec LP	Opotřebení
19	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
20	Kryt zadního čela	Škrábance
21	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
22	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
Ostatní		
23	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
24	Interiér	Znečištěno
25	Celková plocha karoserie	Jamky od krup
26	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Přední nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Blatník přední pravý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 3



4 **Světlomet pravý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Spojler P nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




6 **Rám dveří levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **C sloupek levý - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 9



10 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10



11 **Bočnice zadní pravá - Lak**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 11



12 **Disk PZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



13 **Dveře přední pravé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 13



14 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 14



15 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



16 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



17 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



19 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



20 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



21 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



22 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



23 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 23



24 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



25 **Celková plocha karoserie - Jamky od krup**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 25

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



26 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 26