DEKRA CZ a.s.
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

ČSOB Leasing, a.s.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	**1ABM152**	VIN:	VSSZZZKL6RR060249
Model vozidla:	Seat Leon ST	Provedení:	2.0 TDI EU6d, Style (EURO 6d)
Druh vozidla:	Osobní - Standard	Zdvihový objem (ccm):	1968
Maximální výkon (kW):	85	Druh paliva:	Nafta
Stav paliva v nádrži:	1/4	Barva:	Černá - metaliza
Počet válců:	4	Převodovka:	6 stupňová
Počet převodových stupňů:	6	Pohon:	Přední kola
Počet dveří:	5	Datum první registrace:	2024-01-10
Platnost tech. kont. do:	2028-01-00	Počet míst na sezení:	5
Stav tachometru:	39899 Km Odečteno	Servisní knížka k dispozici:	Elektronická
Stav oleje:	V intervalu	Chladící kapalina:	V intervalu

DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Osvědčení o registraci vozidla:	Ano	Velký technický průkaz:	Ne
Povinné ručení (zelená karta):	Ano	Návod k obsluze:	Ano
Zvedák a sada nářadí:	Ano	Povinná výbava:	Ano
Doklad o uskladnění pneumatik:	Ne	Doklad o likvidaci pneu:	Ne
Počet klíčů k vozidlu:	2 ks	Návod k obsluze rádia/kód:	Ne
Driver set:	Ano	GPS:	Ne
Karta na palivo:	Ne		

BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 90 µm; LP blatník 90 µm; LP dveře 105 µm; LZ dveře 110 µm; LZ bok 105 µm; Z víko 90 µm; PZ bok 105 µm; PZ dveře 110 µm; PP dveře 100 µm; PP blatník 105 µm; Střecha 105 µm;

VÝBAVA VOZIDLA

Standardní výbava: 6 reproduktor, airbag boč., airbag boč. vpředu střed (centrál. airbag), airbag boč. za., airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, Bluethooth rozhraní s hands-free integr., brzda park. el. s funkce Auto-Hold, clona sluneč. levý s zrcátko (osvětl.), clona sluneč. vpravo s zrcátko (osvětl.), držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektronický kontrola stability (ESC), filtr pevných částic, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto), imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kličky dveří vnější lak., kryt zavaz. prostoru / roleta, mobilní on-line služby Seat Connect, motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI, nosič střeš. podél., opěra beder. sedadlo vpředu levý, nastav., opěradla sedadla za. sklop. s dálkové otevírání v prostor zavazadl., opěradlo sedadla za. dělený/sklop. (1/3-2/3), opěrka ruky stř. vpředu, osvětlení zavazadl. prostoru, otvor pro ulož. lyží (opěrka ruky stř. za.), podlaha ložného prostoru variabilní a výměnný, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City, potah sedadla / čalounění: látka, počítač palub., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, rezervní kolo jako nouzové kolo, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, SEAT systém Media Plus(audiosystém s barevný dotykový displej), sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení řízený elektron. (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., spouštěč okna el. vpředu + za. s komfortní řazení, start/stop systém, svítilny za. plně LED s světelný pruh (Infinite Light), světla směr. LED v zrcátko vněj. integr., světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, taška odkl. na opěradla sedadel př., tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka, upínací oka prostor zavazadl./ložný, USB rozhraní vpředu (dvojitý, typ C), volant (Sport/kůže) s multifunkce, vybavení interiéru: aplikace chrom., zařízení výstražné pro systém bezpečn. pásů, zrcátko vněj. barva vozidla, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, zásuvka (12V-zásuvka) vpředu
Speciální výbava: metalíza-lakování, paket Světelnost a Viditelnost(světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), senzory světelné a dešťové, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat.), paket Vision plus(Pomocný systém řidiče: park. asistent s zařízení park. vpředu a za., kamera zpětná), paket Zima(vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), skla boč. za. a zadní sklo tón., světlomet mlhový LED s světlomet natáč., systém vypínání/startování Kessy Advanced, voz. bez nápis-model, zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop. s úrovní snížení

PNEUMATIKY

Pneu na vozidle	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu LP	Fulda	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu PP	Fulda	205/55 R 16	Zimní	6
Pneu LZ	Fulda	205/55 R 16	Zimní	7
Pneu PZ	Fulda	205/55 R 16	Zimní	7
Disky první sady pneumatik	Hliník			
Pneu rez.				
Rezervní dojezdové kolo				
2. sada pneu	**Značka pneu**	**Rozměr pneu**	**Druh pneu**	**Vzorek pneu (mm)**
Pneu 1	Fulda	205/55 R 16	Letní	6
Pneu 2	Fulda	205/55 R 16	Letní	6
Pneu 3	Fulda	205/55 R 16	Letní	6,5
Pneu 4	Fulda	205/55 R 16	Letní	6,5
Disky druhé sady pneumatik	Bez			
Kryty druhé sady kol	Žádný			

POZNÁMKA

Vozidlo znečištěno, omezená možnost prohlídky

Datum ukončení:
2026-02-23
Datum tisku: 2026-03-03

Podpis

DEKRA expert Petr Suk

SEZNAM POŠKOZENÍ

P.č.	Poškozený díl	Druh poškození
Exteriér (vnější prostor)		
1	Dveře přední levé	Škrábance
2	Čelní sklo	Poškození od odletujícího kamení
3	Disk LP kola	Škrábance
4	Disk LZ kola	Škrábance
5	Dveře zadní pravé	Jamka
6	Disk PP kola	Škrábance
7	C sloupek levý	Jamka
8	Víko zavazadlového prostoru	Jamka
9	Zadní nárazník	Škrábance
Interiér (vnitřní prostor)		
10	Potah sedáku sedadla řidiče	Opotřebení
11	Potah opěradla sedadla řidiče	Opotřebení
12	Volant	Opotřebení
13	Vnitřní kryt levého D-sloupku horní	Škrábance
14	Boční výplň zav. prostoru L	Škrábance
15	Boční výplň zav. prostoru P	Škrábance
16	Kryt zadního čela	Škrábance
17	Plastový kryt víka zav. prostoru	Škrábance
18	Přídavný koberec LP	Opotřebení
Ostatní		
19	Přední část vozidla	Poškození od odletujícího kamení
20	Interiér	Znečištěno
21	Celková plocha karoserie	Škrábance

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



1 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 1

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 2

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Disk LP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 3

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



4 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 4

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



5 **Dveře zadní pravé - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



6 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 6

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



7 **C sloupek levý - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 7

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



8 **Víko zavazadlového prostoru - Jamka**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 8

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 9

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Potah sedáku sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 10

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



11 **Potah opěradla sedadla řidiče - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



12 **Volant - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



13 **Vnitřní kryt levého D-sloupku horní - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



14 **Boční výplň zav. prostoru L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



15 **Boční výplň zav. prostoru P - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **Kryt zadního čela - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 16



17 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



18 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



19 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 19



20 **Interiér - Znečištěno**
Umístění: Ostatní

FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 21