
**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5







## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **9AU2433** | VIN: | TMBJR7NU6P5022032 |
| Model vozidla: | Skoda Karoq | Provedení: | 1.5 TSI ACT EU6d, Style OPF |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 1498 |
| Maximální výkon (kW): | 110 | Druh paliva: | Benzín |
| Stav paliva v nádrži: | 1/2 | Barva: | Bílá |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Manuální |
| Počet převodových stupňů: | 6 | Pohon: | Přední kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2023-05-15 |
| Platnost tech. kont. do: | 2027-05-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 45522 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ano | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ano | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 2 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ano |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 115 µm; LP blatník 109 µm; LP dveře 145 µm; LZ dveře 107 µm; LZ bok 384 µm; Z víko 121 µm; PZ bok 107 µm; PZ dveře 116 µm; PP dveře 117 µm; PP blatník 113 µm; Střecha 117 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** 8 reproduktor, airbag boč. vpředu, airbag hlavový, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana spolujezdce odpojit., airbag strana řidiče/spolujezdce, asistent brzdový, barevný displej Maxi-DOT, brzda park. elektronický, clona sluneč. levý s zrcátko, clona sluneč. vpravo s zrcátko, druh pohonu: pohon př., držadlo řadicí/volicí páky kůže, elektron. příč. uzávěrka diferenciálu (XDS), elektron. stabiliz. systém (ESP), imobilizér, kabinový filtr: filtr prachový a pylový, karoserie: 5-dv., kličky dveří vnitř. chrom., kličky dveří vnější barva vozidla, kontr. systém tlaku v pneu, kryt zavaz. prostoru / roleta, lampička na čtení, motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, nárazník barva vozidla, obložení stropu šedá, opěradlo sedadla za. dělený/sklop., opěrka ruky stř. vpředu s přihrádka odkl. klimatizovaný (Jumbo-Box)(zásuvka (12V-zásuvka) v Jumbo-Box), opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, ovládání dálk. pro zamykání centr., paket Design(lišty ozd. chrom. na boční skla, lišty nástupní (hliníkový design), nosič střeš. podél. stříbrný), paket Infotainment Bolero(handsfree Komfort Bluetooth, s hlasová modulace, audio přípojka Line-In (USB) v konzola stř., SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay a Android Auto)), paket Komfort Plus(skla boč. za. a zadní sklo tón. (SunSet), klimatizace Climatronic 2-zónový, systém vypínání/startování Kessy), paket Kůže (malý)(volant (3-paprsky)), paket Výbavy: City Plus(systém vypínání/startování Kessy, kamera zpětná), paket Výbavy: Green tec, paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu, volant vyhř.), pneu - oprav.sada, podlaha kobercová dvoudílný, Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce (Hill-Holder), Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: výstražný systém s funkce nouzové brzdy City (aktivní radar s funkcí Front Assistent), Pomocný systém řidiče: zapnutí automat. pro světlo potkáv. (regulace dosvitu světla), prosklení tón., protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), převodovka 6-rychl., přihrádka odkl. obložení dveří za., přihrádka odkl. pro deštník, regulátor rychl. (tempomat) včetně omezovač rychlosti, regulátor vlečného momentu motoru (MSR), rohožky podlah. textilní, rozvor 2638 mm, rádiový příjem digitální (DAB+), Disky LM, s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, schránka na brýle, sedadlo vpředu levý výškově nastav., sedadlo vpředu vpravo výškově nastav., servořízení elektronický (Servotronic), sklo atermické, skříňka odkl. osvětl., sloupek řízení (volant) podélně nastav., sloupek řízení (volant) výškově nastav., speciální lakování modrá Energy, spouštěč okna el. vpředu + za., start/stop systém, stěrač Aero (stěrače s plochými lištami), stěrač s senzor dešťový, svítilny za. LED (Vzhled křišťálového skla)(svítilny za. LED s dynamickým směrovým světlem), světelný asistent (Coming Home, Leaving Home), světlo denní potkáv. LED, světlomet LED, světlomet LED s ovládáním adaptiv.světlometů (AFS)(regulace světlometů), světlomet mlhový LED, síťový program v prostor zavazadl., taška odkl. na opěradla sedadel př., Tažné zařízení příprava, tlačítko Start-Stop (start/stop systém bez klíč), těsnové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadlo za., ukazatel multifunkční, upínací oka prostor zavazadl./ložný, volant (kůže - 2-paprsky) s multifunkce, VV-dané země Česká republika, vybavení interiéru: vložky ozd. Style, Wireless SmartLink, zajištění zavazadel / upevnění zavazadel (Cargo-elementy), zařízení park. vpředu a za., zařízení pro čištění světlometu (Ostřik. zaříz.), zařízení výstražné pro pásy bezpeč. za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč., strana řidiče/spolujezdce, zrcátko vnější. barva vozidla, zrcátko vnější. el. nastav., vytáp. a sklop., s ztmavování automat., zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., zásuvka (12V-zásuvka) v konzola stř. vpředu, zásuvka (12V-zásuvka) v prostor zavazadl./ložný, úprava modelu (facelift), Částicový filtr zážehového motoru (OPF)
**Speciální výbava:** klimatizace Climatronic 3-zónový, Komfortní otevírání pro el. dveře za. výklop. /kryt, kryt podběhu kola vpředu a za., mříž zavaz. prostoru dělicí (síť), nádoba na odpady, Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, potah sedadla / čalounění: Alcantara/kůže, přístroj sdružený digitální (virtual cockpit), rezervní kolo jako nouzové kolo, rohožka oboustraná prostor zavazadl., sklo čelní vyhř., Tažné zařízení s kontrola stability, vyhřív. sedadla vpředu + za., zásuvka 230V

## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Goodyear | 215/55 R 17 | Letní | 5 |
| Pneu PP | Goodyear | 215/55 R 17 | Letní | 5 |
| Pneu LZ | Goodyear | 215/55 R 17 | Letní | 5 |
| Pneu PZ | Goodyear | 215/55 R 17 | Letní | 5 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Kolo plnohodnotné ocelové | Giti | 215/60 R 16 | | 8 |
| **2. sada pneu** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Pneu 1 | Fulda | 215/60 R 16 | Zimní | 7 |
| Pneu 2 | Fulda | 215/60 R 16 | Zimní | 7 |
| Pneu 3 | Fulda | 215/60 R 16 | Zimní | 5 |
| Pneu 4 | Fulda | 215/60 R 16 | Zimní | 5 |
| Disky druhé sady pneumatik | Ocel | | | |
| Kryty druhé sady kol | 4 ks | | | |

Datum ukončení:
2026-09-21
Datum tisku: 2026-10-09


Podpis

DEKRA expert Petr Suk

**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **2** | Plastový kryt zadní L | Škrábance |
| **Ostatní** | | |
| **3** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |
| **4** | Celková plocha karoserie | Škrábance |

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ





1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




2 **Plastový kryt zadní L - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




3 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní



4 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní