**DEKRA CZ a.s.**
Türkova 1001, 149 00 Praha 4
IČ: 49240188, Zapsaná u Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 1967

**ČSOB Leasing, a.s.**
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5










## ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RZ: | **9AD4998** | VIN: | WVWZZZ3CZNE047188 |
| Model vozidla: | Volkswagen Passat Variant | Provedení: | Alltrack 2.0 TDI 4Motion BMT/Start-Stop EU6d, (EURO 6d) |
| Druh vozidla: | Osobní - Standard | Zdvihový objem (ccm): | 1968 |
| Maximální výkon (kW): | 147 | Druh paliva: | Nafta |
| Stav paliva v nádrži: | 1/2 | Barva: | Modrá |
| Počet válců: | 4 | Převodovka: | Automatická |
| Počet převodových stupňů: | 7 | Pohon: | Všechna kola |
| Počet dveří: | 5 | Datum první registrace: | 2022-04-14 |
| Platnost tech. kont. do: | 2028-04-00 | Počet míst na sezení: | 5 |
| Stav tachometru: | 84676 Km Odečteno | Servisní knížka k dispozici: | Elektronická |
| Stav oleje: | V intervalu | Chladící kapalina: | V intervalu |

## DOKUMENTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Osvědčení o registraci vozidla: | Ano | Velký technický průkaz: | Ne |
| Povinné ručení (zelená karta): | Ne | Návod k obsluze: | Ano |
| Zvedák a sada nářadí: | Ano | Povinná výbava: | Ano |
| Doklad o uskladnění pneumatik: | Ne | Doklad o likvidaci pneu: | Ne |
| Počet klíčů k vozidlu: | 2 ks | Návod k obsluze rádia/kód: | Ano |
| Driver set: | Ano | GPS: | Ne |
| Karta na palivo: | Ne | | |

## BAREVNÁ VRSTVA

Tloušťka barevné vrstvy - největší hodnota: P víko 161 µm; LP blatník 173 µm; LP dveře 174 µm; LZ dveře 166 µm; LZ bok 129 µm; Z víko 130 µm; PZ bok 123 µm; PZ dveře 168 µm; PP dveře 177 µm; PP blatník 165 µm; Střecha 110 µm;

## VÝBAVA VOZIDLA

**Standardní výbava:** airbag hlavový vpředu a za. včetně airbag boč. vpředu, airbag kolenní strana řidiče, airbag strana řidiče/spolujezdce, airbag spolujezdce odpojit., asistent brzdový, Audio-navigační systém Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)(anténní diversita, Pomocný systém řidiče: rozpoznávání dopravních značek, multimediální rozhraní 2 x USB (typ C) vpředu, Volkswagen Media Control), Bluethooth rozhraní pro mobilní telefon, brzda park. el.(funkce Auto-Hold), brzda park. el. s funkce Auto-Hold, druh pohonu: pohon všech kol, držadlo řadicí/volicí páky kůže, držák nápojů vpředu, držák nápojů vpředu s kryt, dálkové otevírání dveře za. výklop., elektron. stabiliz. systém (ESP), elektron. stabiliz. systém (ESP) s posilovač brzd elektromech., elektron. uzávěrka diferenciálu (EDS), filtr pevných částic, houkačka dvoutón., imobilizér (elektronický), indikátor kontroly tlaku v pneumatikách, kabinový filtr: filtr prachový a pylový s filtr s aktivním uhlím, karoserie: 5-dv., klimatizace Climatronic 3-zónový, kličky dveří vnější barva vozidla, kryt zavaz. prostoru / roleta, kryt zavaz. prostoru s el. otevření, lišty chrom. na boční skla, lišty dveří ochr. spodní chrom., lišty nástupní vpředu a za. (ocel ušlech.), lékárnička a trojúhelník výstraž., mobilní on-line služby příprava We Connect a We Connect Plus, mobilní on-line služby We Connect, motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI, nekuřácká-sada, nosič střeš. podél. stříbrný, obložení stropu, bílá (St. Tropez), ochrana hrany ložného prostoru (plast), ochrana proti podjetí ústrojí hnací (motor a převodovka), ochranné lišty podběh kola / práh ALLTRACK, opěra beder. a seřízení sklon opěradla vpředu, levý el. nastav.(opěradlo sedadla vpředu levý el. nastav., sedadlo vpředu levý s vysouvací opěra stehenní), opěradla sedadla za. s dálkové otevírání sklop., opěradlo sedadla za. dělený s opěrka ruky stř. a otvor pro ulož. lyží, opěrka ruky stř. vpředu výškově/podélně stavitelný, opěrka ruky stř. za., opěrky hlavy za. (3-krát), osvětlení regist. značky LED, osvětlení zavazadl. prostoru, paket Chrom 2(chromovaný dekor spínač světel, chromovaný dekor přepínač spouštěče okna / nastavení zrcátka), paket Výbavy: světlo + výhled plus(zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, automat. přepínání tlum. světel (Adaptive Light System) s Leaving Home / svět. funkce Coming-Home, stěrač s senzor dešťový, osvětlení prostoru pro nohy vpředu LED, lampičky na čtení vpředu a za. LED, zrcátko zpět. vni. s ztmavování automat., clony sluneč. s zrcátko (osvětl., vysouvací)), paket Zima(trysky ostřikovače skla vyhř., vyhřív. sedadla vpředu), pedály ocel ušlech., podlaha zavaz./nákl. prostoru nastav., pojistka zámku dv. dětská v kabina, Pomocný systém řidiče: adaptivní tempomat (ACC včetně funkce Stop&Go)(omezovač rychlosti), Pomocný systém řidiče: Asistent - rozjezdu do kopce/sjezdu z kopce, Pomocný systém řidiče: asistent pro jízdu v pruhu (Lane Assist), Pomocný systém řidiče: asistent rozjezdu do kopce, Pomocný systém řidiče: detekce únavy, Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: Multikolizní brzda (Multi Collision Brake), Pomocný systém řidiče: stabilizační program přívěsu, Pomocný systém řidiče: systém pozorování okolí (Front assist) s funkce nouzové brzdy City(Pomocný systém řidiče: Rozpoznávání chodců), Pomocný systém řidiče: Travel Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist)), Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist), Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu, potah sedadla / čalounění: látka 7 Summits, protiblok. brzd. systém (ABS), protiskluzová regulace (ASR), pás bezpeč. 3-bodový za. střed, pásy bezpeč. vpředu s předpínač pásu, výškově nastav., převodovka 7-rychlostí - převodovka se zdvojenou spojkou DSG, reproduktor (8), rezervní kolo s plnohodnotnou pneumatikou (lehká slitina)(nářadí a zvedák vozidla), rohožky textil, rádiový klíč (2) skláp., rádiový příjem digitální (DAB+), s nízkou úrovní škodlivin podle normy výfuk. emisí Euro 6d, sedadla vpředu výškově nastav., sedadlo vpředu levý ErgoComfort (včetně nastavení opěradla el.), sedadlo vpředu levý s masážní funkcí, servořízení řízený elektron. (Servotronic), skříňka odkl. s funkce chlad., sloupek řízení (volant) mech. nastav., nastavení výškové/podél., směrovka v zrcátko vněj. integr., spouštěč okna el. vpředu a za., start/stop systém, stěrač skla za., svítilny za. LED, světla nástupní v toho dveře LED, světlo denní potkáv. LED, světlo konc. mlhové, světlomet LED(regulace světlometů), světlomet mlhový LED s integrovanému světlomet natáč., systém ochrany cestujících proaktivní, tísňové volání, uchycení Isofix pro dětská sedačka na sedadla za. (včetně i-Size - dětská sedačka), ukazatel multifunkční Premium (barevný displej), ukazatel teploty vnějš., vybavení ALLTRACK, vybavení interiéru: vložky ozd. konzola stř. Piano Black / černá lesklý, vybavení interiéru: vložky ozd. Tracks, zadní sklo vyhř., zajištění proti krádeži pro kola (bezpečnostní šrouby kol), zamykání centr., zamykání centr. s ovládání dálk., zařízení park. vpředu a za., zařízení výstražné pro pásy bezpeč. vpředu a za., zrcátko vněj. asfér., levý, zrcátko vněj. chrom matný, zrcátko vněj. konvexní, vpravo, zásuvka 12V v prostor zavazadl./ložný, zásuvka 12V vzadu, zásuvka 230V, úprava modelu (facelift)
**Speciální výbava:** App-Connect včetně App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), kamera zpětná (Rear View), mobilní telefon rozhraní Comfort s funkcí bezdrátového nabíjení(multimediální rozhraní 2 x USB (iPhone / iPod) s AUX-IN), osvětlení Ambiente, paket Asistent řidiče: Travel Assist a Emergency Assist(paket Asistent řidiče: Travel Assist a asistent udržování jízd. pruhu, Pomocný systém řidiče: park. asistent (Park Assist), zařízení park. vpředu a za., Pomocný systém řidiče: Emergency Assist, Pomocný systém řidiče: Upozornění na nebezpečí kolize (Traffic Jam Assist)), paket Výbavy: Easy Open & Close(kryt zavaz. prostoru s el. otevření, systém vypínání/startování Keyless Access, zajištění bezpeč. schránky, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný - Easy Open & Close (otevřít + zavřít, ovl. senzorem), varovný systém proti krádeži s monitorování vnitř. prostoru), paket Zrcátko(zrcátko vněj. el. nastav., vytáp. a sklop., zrcátko vněj. s osvětlení okolí, zrcátko vněj. s ztmavování automat., levý, zrcátko vněj. s funkcí aut. spouštění, vpravo), Pomocný systém řidiče: adaptivní nastavení podvozku (DCC)(Pomocný systém řidiče: výběr jízdního programu), Pomocný systém řidiče: regulace dálk. světlomet. (Light Assist), prosklení za. tón. (65 %), ráfek z leh. slitiny 8x19 (Albertville, Dark Graphite, leštěný), sklo čelní vyhř. (bezdrátový) a odrážející infrapaprsky, speciální lakování modrá Aquamarin metalíza, Tažné zařízení otočný, volant vyhř. (Sport/kůže) s multifunkce a funkce řazení, víko zavaz. prostoru / dveře za. výklop. el. ovládaný (otevřít + zavřít)(kryt zavaz. prostoru s el. otevření)


## PNEUMATIKY

| **Pneu na vozidle** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
|---|---|---|---|---|
| Pneu LP | Continental | 245/40 R19 | Letní | 6 |
| Pneu PP | Continental | 245/40 R19 | Letní | 6 |
| Pneu LZ | Continental | 245/40 R19 | Letní | 6 |
| Pneu PZ | Continental | 245/40 R19 | Letní | 6 |
| Disky první sady pneumatik | Hliník | | | |
| **Pneu rez.** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Kolo plnohodnotné hliníkové | Pirelli | 245/45 R19 | | 8 |
| **2. sada pneu** | **Značka pneu** | **Rozměr pneu** | **Druh pneu** | **Vzorek pneu (mm)** |
| Pneu 1 | Nokian | 245/40 R19 | Zimní | 4 |
| Pneu 2 | Nokian | 245/40 R19 | Zimní | 4 |
| Pneu 3 | Nokian | 245/40 R19 | Zimní | 4 |
| Pneu 4 | Nokian | 245/40 R19 | Zimní | 4 |
| Disky druhé sady pneumatik | Bez | | | |
| Kryty druhé sady kol | Žádný | | | |

## POZNÁMKA

Zaprášené

Datum ukončení:
2026-05-12
Datum tisku: 2026-05-19



Podpis

DEKRA expert Petr Suk


**SEZNAM POŠKOZENÍ**

| P.č. | Poškozený díl | Druh poškození |
|---|---|---|
| **Exteriér (vnější prostor)** | | |
| **1** | Čelní sklo | Poškození od odletujícího kamení |
| **2** | Madlo kliky LP dveří | Škrábance |
| **3** | Dveře přední levé | Škrábance |
| **4** | Disk LZ kola | Škrábance |
| **5** | Rám dveří levý | Deformace |
| **6** | Zadní nárazník | Škrábance |
| **7** | Sklo víka zavazadlového prostoru | Škrábance |
| **8** | Spojler Z nárazníku | Škrábance |
| **9** | Kryt P prahu | Škrábance |
| **10** | Disk PP kola | Škrábance |
| **11** | Lem kola PP blatníku | Škrábance |
| **12** | Lem kola PZ bočnice | Škrábance |
| **Interiér (vnitřní prostor)** | | |
| **13** | Výplň LP dveří | Škrábance |
| **14** | Přídavný koberec LP | Opotřebení |
| **15** | Řadicí páka | Opotřebení |
| **16** | C sloupek levý - spodní část | Škrábance |
| **17** | Plastový kryt víka zav. prostoru | Škrábance |
| **18** | Těsnění víka zav. prostoru | Prasklina |
| **19** | C sloupek pravý - spodní část | Jamka |
| **20** | Schránka strop | Prasklina |
| **Ostatní** | | |
| **21** | Celková plocha karoserie | Škrábance |
| **22** | Přední část vozidla | Poškození od odletujícího kamení |

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




1 **Čelní sklo - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 1

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



2 **Madlo kliky LP dveří - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 2

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



3 **Dveře přední levé - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 3

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




4 **Disk LZ kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 4



Viz popis k poškození č. 4

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




5 **Rám dveří levý - Deformace**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)



Viz popis k poškození č. 5

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 5




6 **Zadní nárazník - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6




Viz popis k poškození č. 6

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6



Viz popis k poškození č. 6

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 6




7 **Sklo víka zavazadlového prostoru - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



Viz popis k poškození č. 7



Viz popis k poškození č. 7

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




8 **Spojler Z nárazníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 8

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



9 **Kryt P prahu - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 9

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



10 **Disk PP kola - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)




Viz popis k poškození č. 10

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 10




Viz popis k poškození č. 10

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ



Viz popis k poškození č. 10



11 **Lem kola PP blatníku - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKODZENÍ




Viz popis k poškození č. 11




12 **Lem kola PZ bočnice - Škrábance**
Umístění: Exteriér (vnější prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 12



13 **Výplň LP dveří - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 13



14 **Přídavný koberec LP - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




15 **Řadicí páka - Opotřebení**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)



16 **C sloupek levý - spodní část - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 16



17 **Plastový kryt víka zav. prostoru - Škrábance**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 17



18 **Těsnění víka zav. prostoru - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 18




19 **C sloupek pravý - spodní část - Jamka**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




Viz popis k poškození č. 19




Viz popis k poškození č. 19

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




20 **Schránka strop - Prasklina**
Umístění: Interiér (vnitřní prostor)




Viz popis k poškození č. 20

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ



21 **Celková plocha karoserie - Škrábance**
Umístění: Ostatní



Viz popis k poškození č. 21

# FOTODOKUMENTACE POŠKOZENÍ




22 **Přední část vozidla - Poškození od odletujícího kamení**
Umístění: Ostatní




Viz popis k poškození č. 22